

2022/12/19 13:35

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos	A
		Total	X
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375.	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	0
		B	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X NO _____

E. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 36.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 36.0 PSI Presion eje2 derecha 1 36.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 36.0 PSI

Las prueba de luces (si aplica) está reportada en la NTC 5375/2012

Eje1 derecha 1 2.20mm; Eje2 derecha 1 3.40mm; Eje1 izquierda 1 2.10mm; Eje2 izquierda 1 2.10mm; Llanta de repuesto 2.50mm;



2022-12-19 GTW993 12:37

Fin del informe



2022-12-19 GTW993 12:38

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MARIA GONZALEZ ARBOLEDA CDA
LA 33

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Daniel Quijano Ballesteros [Instructor] Luis Daniel Quijano Ballesteros [Frenos de parqueo de mano] Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial interior] Luis Daniel Quijano Ballesteros [Foto de detallada] Luis Daniel Quijano Ballesteros [Alineación de luces] Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial exterior] Luis Daniel Quijano Ballesteros [Foto de profundidad de labrado].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecniaq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA 33 S.A.S NIT: 811026246-1
CARRERA 63 N 32 E 69 MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 6044795995 - 6043628816

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2022-12-19

Nombre o razón social
LUIS FELIPE LAVERDE JIMENEZ

Dirección
CALLE 140 SUR 47 68

Teléfono
2222222

Documento de identidad
CC (X) NIT () GE () No. 10011421

Cludad
Medellin

Nuevo
Antiguo

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () GE () No. 10011421

Placa
GTW993

País
Colombia

Servicio
Público

Fecha Matrícula
2020-01-31

Clase
Microbus

Marca
Renault

Color
Blanco glacial

Combustible
Diesel

VIN o Chasis
931MAF4CE1

Número de
Sillas
16

Vidrios Polarizados
SI (X) NO ()

4. Emisiones Auditables

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

Intensidad
Mínimo

Unidad
Klux/1m

Inclinación
0.5 - 3.5 %

Rango
Unidad

Unidad
Intensidad

6. Suma de las luces

todas las luces

Intensidad

Unidad

Intensidad

Intensidad

Intensidad

Intensidad

Intensidad

Unidad
Intensidad

7. Suspensión (Si aplica)

Valor

Trasera

8. Frenos

Fuerza

Peso

Unidad

Fuerza

9. Desviación lateral

Eje 4

Eje 5

Maximo

+/-

Maximo

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Error en

%

Error en tiempo

%

Maximo

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Oxígeno O2

HC

NO

H2

CO

CO2

O2

Vr Norma

11.b Vehículos a Diesel (opacidad)

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono

Oxígeno O2

HC

NO

H2

CO

CO2

O2

Vr Norma

11.c Emisiones de gases

Temp Rpm

Ciclo 1

Unid

Ciclo 2

Unid

Ciclo 3

Unid

Ciclo 4

Unid

Ciclo 4

Unid

Ciclo 4

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid