

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


No: 00000663-2211

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENERO DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2022-11-01	Nombre o razón social: ANDRES FELIPE CASTILLO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 3172386272
Dirección: CRR18#17-42 INT 201 SANTA MONICA		Teléfono: 3172386272	Ciudad: BARBOSA
		Departamento: ANTIOQUIA	

Placa: LJZ705		Marca: RENAULT	Línea: ALASKAN	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 2488	Kilometraje: 219
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027028953	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO HIELO	Empresa:	Conductor: ANDRES FELIPE CASTILLO		



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	61		62		50		48	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos						
51	50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso
			Eje 2 Izquierdo	3410	7063	N	Eje 2 Derecho	3360	6376
			Eje 3 Izquierdo	2500	4905	N	Eje 3 Derecho	2450	4611
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad						Desequilibrio	Máximo
1,3°	18	%						1,5	30
								2	30

Eje 1	-3	Eje 2	-3,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)

Inspección Sensorial			Desviación Lateral		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de repuesto	CUMPLE
G1	Pilo	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
G1			G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1			G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1			G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1			G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1			G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1			G1	Latonería y Pintura	CUMPLE
G1			G1	Tapicería	CUMPLE
G1			G1	Cojinería	CUMPLE
G1			G1	Caja de Dirección	CUMPLE
G1			G1	Terminales	CUMPLE
G1			G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1			G1	Bastidor	CUMPLE
G1			G1	Pisos	CUMPLE
G1			G1	Promedio de Distancia	NO APLICA
G1			G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERÍA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Repuesto	8,84
	Izquierda	Derecha
Eje 1	8,53	8,58
Eje 2	8,61	8,47

ING. JOSE TORRES CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.