



Ficha Nro.51093

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 14/01/2023

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 10:52:00

Hora final: 11:05:00

Duración revisión:00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JOVANNY BOLIVAR VELEZ

Placa: FWK623

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 109913

N.Int: 72

Capacidad: 5

Nro.Factura: 108575

Propietario: BOLIVAR VELEZ JOVANNY

Cédula Conductor: 98530096

Tipo: Camioneta

Modelo: 2020

Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2023

Marca: CHEVROLET

Elaborado por Inspe /Rev1 Rev2

Técnicos: JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ/SEBASTIAN MONSALVE

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:7-Delantera Derecha:7-Trasera Izquierda Interior:8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8-Trasera Derecha

Exterior:0-LLanta de Repuesto:8

Firma del técnico(s) o Director:

Fernando O.

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA

**TECNICENTRO
LOS COLORES**

PISTA DE PRUEBA

REVISIÓN DE FRENO, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN

V03.40j

Fecha: 14/01/2023

Hora: 11:02:38

Fecha impr.: 14/01/2023

Hora impr.: 11:04:18

Nº serie

Nº: 35136

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre	: TRANSUPERIOR
Dirección	: TEC LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	: FWK623
Marca	: CHEVROLET
Modelo	: COLORADO
Kilometraje	:
Chasis	:
Inspectores	: SEBASTIAN

Límites


A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO




Desviación: -0,6 m/km



Desviación: -0,5 m/km

SUSPENSIÓN




Efic.izq.: 54 %
P.izq.: 622 kg

Dif.: 13 %

Efic.der.: 41 %
P.der.: 531 kg

Efic.izq.: 46 %
P.izq.: 377 kg



Dif.: 0 %

Efic.der.: 46 %
P.der.: 407 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matrícula: FWK623

Fecha: 14/01/2023 Hora: 11.02.38

FRENOS



Total F.S.: 12631 N
Efic.: 66 %

Total peso: 1937 kg

Total F.M.: 3949 N
Efic.: 21 %



F.Izq.: 4037 N

F.Der.: 3569 N

Dif.: 12 %

Dif.Máx.: 12 %

D.M.I.: 808 N

D.M.D.: 715 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1153 kg

Efic.: 67 %

R.R.I.: 811 N

R.R.D.: 728 N

F.Izq.: 2126 N
Dif.: 14 %

Dif.Máx.: 36 %

D.M.I.: 607 N

D.M.D.: 387 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg

Efic.: --- %

R.R.I.: 350 N

R.R.D.: 212 N

F.Izq.: 2698 N

F.Der.: 2326 N

Dif.: 14 %

Dif.Máx.: 28 %

D.M.I.: 603 N

D.M.D.: 434 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 784 kg

Efic.: 65 %

R.R.I.: 610 N

R.R.D.: 451 N