


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-01-27	Nombre o Razón social FRANCY TOURSM S.A.S	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 901074732		
Dirección CALLE 36 #72-15	Teléfono 5036197	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESQ712	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Rutero master minibus	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018459129	Fecha Matricula 2019-05-28	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CELJ854560	
No. Motor M6T06780030636	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2299	Kilometraje 100563	Número de Sillas 17	Valores Polarizados SI () NO ()	Bindaje SI () NO (X)



Suspension (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	100.00		88.40		72.40		84.00
						Máximo	Unidad
							%

Frenos											
Eje/Carro	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desigualdad	Máximo	Unidad
58.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	4337.00	7666.00	N	Eje 1 Derecho	3607.00	6292.00	N	16.80
			Eje 2 Izquierdo	4296.00	5788.00	N	Eje 2 Derecho	3098.00	6391.00	N	27.90*
27.70	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
			Eje 6 Izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N	

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.11	-18.60*				10	mm

Inspección Visual											
Eje2 Rta Derecha	CUMPLE	ventanas	CUMPLE	Relucos superiores	CUMPLE	Eje2 Rta Izquierda	CUMPLE	Relucos inferiores	CUMPLE	Eje3 Rta Derecha	CUMPLE
Pared	CUMPLE	luz Placa	CUMPLE	Terminales Blancas	CUMPLE	Eje2 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rta Derecha	CUMPLE	Eje3 Rta Izquierda	CUMPLE
Impresiones	CUMPLE	Triángulo	CUMPLE	Conjuntos de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rta Derecha	CUMPLE	Eje3 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje4 Rta Derecha	CUMPLE
Bombas	CUMPLE	Eje1 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rta Derecha	CUMPLE	Eje4 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje4 Rta Derecha	CUMPLE	Eje4 Rta Izquierda	CUMPLE
Amort. Sillas	CUMPLE	Eje2 Rta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rta Derecha	CUMPLE	Eje5 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rta Derecha	CUMPLE
Cable	CUMPLE	Eje3 Rta Derecha	CUMPLE	Eje3 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje6 Rta Derecha	CUMPLE	Eje6 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje6 Rta Derecha	CUMPLE
Eje1 Rta Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rta Derecha	CUMPLE	Eje4 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje7 Rta Derecha	CUMPLE	Eje7 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje7 Rta Derecha	CUMPLE
Eje1 Rta Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rta Derecha	CUMPLE	Eje5 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje8 Rta Derecha	CUMPLE	Eje8 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje8 Rta Derecha	CUMPLE
Luzes laterales	CUMPLE	Eje6 Rta Derecha	CUMPLE	Eje6 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje9 Rta Derecha	CUMPLE	Eje9 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje9 Rta Derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje7 Rta Derecha	CUMPLE	Eje7 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje10 Rta Derecha	CUMPLE	Eje10 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje10 Rta Derecha	CUMPLE
Dispositivos de seguridad	CUMPLE	Eje8 Rta Derecha	CUMPLE	Eje8 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje11 Rta Derecha	CUMPLE	Eje11 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje11 Rta Derecha	CUMPLE
Eje2 Rta Derecha	CUMPLE	Eje9 Rta Derecha	CUMPLE	Eje9 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje12 Rta Derecha	CUMPLE	Eje12 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje12 Rta Derecha	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje10 Rta Derecha	CUMPLE	Eje10 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje13 Rta Derecha	CUMPLE	Eje13 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje13 Rta Derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje11 Rta Derecha	CUMPLE	Eje11 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje14 Rta Derecha	CUMPLE	Eje14 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje14 Rta Derecha	CUMPLE
Salidas de emergencia y Mando	CUMPLE	Eje12 Rta Derecha	CUMPLE	Eje12 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje15 Rta Derecha	CUMPLE	Eje15 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje15 Rta Derecha	CUMPLE
Luzes de Parqueo	CUMPLE	Eje13 Rta Derecha	CUMPLE	Eje13 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje16 Rta Derecha	CUMPLE	Eje16 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje16 Rta Derecha	CUMPLE
Luz de marcha	CUMPLE	Eje14 Rta Derecha	CUMPLE	Eje14 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje17 Rta Derecha	CUMPLE	Eje17 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje17 Rta Derecha	CUMPLE
Indicadores de trabajo	CUMPLE	Eje15 Rta Derecha	CUMPLE	Eje15 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje18 Rta Derecha	CUMPLE	Eje18 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje18 Rta Derecha	CUMPLE
Parachoques	CUMPLE	Eje16 Rta Derecha	CUMPLE	Eje16 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje19 Rta Derecha	CUMPLE	Eje19 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje19 Rta Derecha	CUMPLE
Temperatura	CUMPLE	Eje17 Rta Derecha	CUMPLE	Eje17 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje20 Rta Derecha	CUMPLE	Eje20 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje20 Rta Derecha	CUMPLE
Tejido	CUMPLE	Eje18 Rta Derecha	CUMPLE	Eje18 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje21 Rta Derecha	CUMPLE	Eje21 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje21 Rta Derecha	CUMPLE
Parachoques	CUMPLE	Eje19 Rta Derecha	CUMPLE	Eje19 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje22 Rta Derecha	CUMPLE	Eje22 Rta Izquierda	CUMPLE	Eje22 Rta Derecha	CUMPLE

Identificación Registradora	CUMPLE	Presiones y Batañas	CUMPLE	Luces laterales	CUMPLE
Asesor General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Med. Rema. al viento	CUMPLE
Controladores	CUMPLE	Clasificación de la empresa	CUMPLE		

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCION
04 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RINES	011 CHAVIS
05 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

LABORIO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de dirección	0 - 10	
Eje	Superior	Inferior
R 10	0 - 20	0 - 40
R 40	0 - 30	0 - 10

Marco Cadavid P

MARCO CADAVID PÉREZ

Nombre y firma del DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Socomeg Ingeniería S.A.S. - Soco-ITM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)