

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9999994 - 9994495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-01-10	TRANSPORTES HC	CC (X) NIT () CE () No. 901131211			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA70 #43-42 OF 204		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TTN648	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2013	10013278580	2012-05-23	Super blanco 2	Gasolina	8AJFR22G4D4558730
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2KD5646775	OTTO	2494	230000	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	89.00		89.90		54.30		82.70		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2337.00	5223.00	N	Eje 1 Derecho	2156.00	3936.00	N	7.74
			Eje 2 izquierdo	2283.00	3591.00	N	Eje 2 Derecho	1890.00	3149.00	N	17.20
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
12.50*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.11	0.03						

Inspección Visual							
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.99
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.93	4.85
Eje2	4.60	4.75

MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)