

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS

No: 00017707-2302



CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

| FECHA                                                 |  | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO       |  |                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fecha de prueba:<br>2023-02-28                        |  | Nombre o razón social:<br>TRANSPORTES SUPERIOR SAS |  | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 800234281 |                          |
| Dirección:<br>TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2 |  | Telefono:<br>3232308584                            |  | Ciudad:<br>CARTAGENA                                                | Departamento:<br>BOLIVAR |

| DATOS DEL VEHICULO                   |                     |                                      |                                        |                         |                       |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Placa:<br>JYX709                     | Marca:<br>CHEVROLET | Linea:<br>NPR                        |                                        | Clase:<br>BUSETA        | Modelo:<br>2022       |
| Servicio:<br>PUBLICO                 |                     | No Licencia Tránsito:<br>10025468966 | Combustible:<br>DIESEL                 | Color:<br>GRIS ESTRELLA | Kilometraje:<br>33040 |
| Empresa:<br>TRANSPORTES SUPERIOR SAS |                     |                                      | Conductor:<br>TRANSPORTES SUPERIOR SAS |                         |                       |



| Frenos            |        |        |                      |       |        |                    |       |        |               |        |        |
|-------------------|--------|--------|----------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad | Fuerza               | Peso  | Unidad | Fuerza             | Peso  | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 50,6              | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo 6450 | 13930 | N      | Eje 1 Derecho 7570 | 12949 | N      | 14,8          | 30     | %      |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 2 Izquierdo 7070 | 14421 | N      | Eje 2 Derecho 6420 | 13047 | N      | 9,2           | 30     | %      |
|                   |        |        | Eje 3 Izquierdo      |       |        | Eje 3 Derecho      |       |        |               |        |        |
|                   |        |        | Eje 4 Izquierdo      |       |        | Eje 4 Derecho      |       |        |               |        |        |
|                   |        |        | Eje 5 Izquierdo      |       |        | Eje 5 Derecho      |       |        |               |        |        |

| Desviación Lateral |      |       |      |       |       |       |        |      |        |        |  |
|--------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|--|
| Eje 1              | -3,5 | Eje 2 | -1,5 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |  |

| Inspección Sensorial |                               |        |    |                        |        |    |                       |        |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------|--------|----|------------------------|--------|----|-----------------------|--------|--|--|--|
| G1                   | Identificacion reglamentaria  | CUMPLE | G1 | Luz de parqueo         | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 | Luz Interna            | CUMPLE | G1 | Eje4 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Anclaje sillas                | CUMPLE | G1 | Luz Placa              | CUMPLE | G1 | Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 | Luces Altas            | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Aseo General                  | CUMPLE | G1 | Luces Bajas            | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Espejos                       | CUMPLE | G1 | Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Pernos                        | CUMPLE | G1 | Terminales Batería     | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Soportes                      | CUMPLE | G1 | Anclaje de bateria     | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 | Desempeñador           | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 | Cruceta                | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 | Linterna               | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Amortiguadores                | CUMPLE | G1 | Triangulos             | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Tijeras                       | CUMPLE | G1 | Banderola              | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1 | Tacos                  | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Retrovisores                  | CUMPLE | G1 | Llanta de respuesto    | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Pito                          | CUMPLE | G1 | Gato                   | CUMPLE | G1 | Latoneria y Pintura   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 | Herramienta            | CUMPLE | G1 | Tapiceria             | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Parabrisas                    | CUMPLE | G1 | Extintor               | CUMPLE | G1 | Cojineria             | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Ventanillas                   | CUMPLE | G1 | Botiquin               | CUMPLE | G1 | Caja de Direccion     | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Puertas                       | CUMPLE | G1 | Señales de advertencia | CUMPLE | G1 | Terminales            | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 | Brazos Axiales        | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 | Bastidor              | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Direccionales                 | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 | Pisos                 | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Stop                          | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 | Promedio de Distancia | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Reversa                       | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 | Promedio de Tiempo    | CUMPLE |  |  |  |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |  |           |         |      |
|----------------------------|--|-----------|---------|------|
| Rueda De Repuesto          |  | 6.85      |         |      |
|                            |  | Izquierda | Derecha |      |
| Eje 1                      |  | 7,52      | 9,32    |      |
|                            |  | R1        | R2      | R1   |
| Eje 2                      |  | 8,41      | 8,2     | 7,63 |
|                            |  |           |         | 6,32 |



RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.