



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Liberdad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES
No. 165579514

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EXPOSICIONES S.A

NIT: 900141908 No. de Certificado de Acreditación: 17-OIN-035-001

Fecha de expedición: 2023/04/04 Fecha de vencimiento: 2024/04/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GDW348	CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	MODELO:	2020
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	GAS GASOL
CILINDRAJE:	1998	NRO. MOTOR:	F4RE410C195149
NRO. CHASIS:	93Y9SR5B3LJ851110	VIN:	93Y9SR5B3LJ851110
LÍNEA:	DUSTER OROCH		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: CARLOS B. RAMIREZ J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-04-04	Nombre o razón social CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAIME	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15876404
Dirección CL 9 N 18 54	Teléfono 2802508	Ciudad Medellín Departamento Antioquia

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa GDW348	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10018147242	Fecha Matrícula 2019-04-08	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y5HSB53LJ851110
No. Motor F4RE410C195149	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 129100	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados Sí () NO (X) Blindaje Sí () NO (X)



2023-04-04 GDW348 08:01



2023-04-04 GDW348 08:00

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.10	Delantera Derecha	Valor 88.70	Trasera Izquierda	Valor 75.80	Trasera Derecha	Valor 79.80	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3264.00	4492.00	N	Eje 1 Derecho	2678.00	4288.00	N	18.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	1735.00	3322.00	N	Eje 2 Derecho	1725.00	3378.00	N	0.58	30	%
18.20	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
		%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.06						

Inspección Visual

Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Ruedas Inferiores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Disímilivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Piesos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Terminal Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botacuán	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces atlas	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Bracos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cajonería	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linternas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Crucetas	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aviso General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)

Nombre del representante		✓/X
Eje	izquierda	derecha
Eje 1	3.85	3.79
Eje 2	4.34	4.08

MARCO DAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingierieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)