


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-04-22	Nombre o razón social MARIA JIMENA SERNA RODRIGUEZ	Documento de identidad CC (X) NT () CE () No: 1125118479
Descripción ORA 17 C NUM 12 27 GIRARDOTA	Teléfono 1002030	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTY550	País Colombia	Servicio Público	Categoría Camioneta	Marca Renault	Línea Duster dtech
Modelo 2021	No. de licencia de tránsito 10024873065	Fecha Matrícula 2021-01-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis R3Y9SR8B3M481591
No. Motor F4R8410C252560	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 33090	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Bindado SI () NO (X)



2023-04-22 GTY550 09:11



2023-04-22 GTY550 09:10

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.80		83.10		77.10		85.30		%

Frenos

Eficiencia total			Frenos										
	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desagüillado	Máximo	Unidad		
75.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3538.00	4196.00	N	Eje 1 Derecho	2785.00	4076.00	N	21.30*	30	%
			Eje 2 izquierdo	2196.00	2670.00	N	Eje 2 Derecho	2028.00	2813.00	N	7.65	30	%
Eficiencia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
30.00	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.17	0.06				10	mm/m

Inspección Visual

Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Rollos interiores	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Gasompedador	CUMPLE	Dirigido lateral	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Vibrantes	CUMPLE
Relajes superiores	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Luces Plazo	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Lamparillas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Outlets	CUMPLE	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Arrojes Sillas	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Laborete y Petura	CUMPLE
Eje3 Santa izquierda	CUMPLE	Luces alas	CUMPLE	Piso	CUMPLE
Eje4 Santa derecha	CUMPLE	Sho	CUMPLE	Tablero	CUMPLE
Bracos Azules	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE
Eje5 Santa izquierda	CUMPLE	Arrojes de Batena	CUMPLE	Botones	CUMPLE
Relajes laterales	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Marillo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Cajera	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Unifera	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Paracotas	CUMPLE	Chupera	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Revista	CUMPLE	Torre	CUMPLE
Banqueta	CUMPLE	Estado Tubo Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Pasajeros o Balesas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Luces fijas	CUMPLE	Asio General	CUMPLE
		Eje4 Santa izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G18 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)