

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000858-2304
CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA



FECHA
Fecha de prueba:
2023-04-14

Nombre o razón social:

Dirección:

ROBLE

CAROLINA RODRIGUEZ

Teléfono:

3016177192

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

Ciudad:

No. 1035126641

Departamento:

ANTIOQUIA

Placa:

TSF700

Servicio:

PUBLICO

Nombre:

NISSAN

No Licencia Transito:

10026298558

Combustible:

DIESEL

Línea:

DATOS DEL VEHICULO

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2008

Cilindrada:

2953

Kilometraje:

0

Conductor:

CAROLINA RODRIGUEZ



Fecha 2023-04-14, Placa TSF700 Hora 12:33



Fecha 2023-04-14, Placa TSF700 Hora 12:38

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Maximo	Unidad
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	%
51,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3935	7259	N	Eje 1 Derecho	4385	6573	10,3	30
13,3*	18	%	Eje 2 Izquierdo	2080	5003	N	Eje 2 Derecho	1920	5101	7,7	30
Eje 1	-4,5	Eje 2	4,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Eje 6	Eje 7	Eje 8	Eje 9	Eje 10
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	NO APLICA		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	NO APLICA		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje6 Rin Derecho	NO APLICA		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bolíquino	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Cofre	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Cables	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquino	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.55	
Izquierda	10.21	10.02
Eje 1	10.65	10.47

JD
ING. JOSE DE LA ROSA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.