


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-05-17	Nombre o razón social HADER ARBEY GUTIERREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98629998
Dirección CL 9 SUR 79 C 139	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa LKL007	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	No. de licencia de tránsito 10028600422	Fecha Matricula 2023-03-07	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD406RM564228
No. Motor A480D050231	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 353	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-05-17 LKL007 11:37



2023-05-17 LKL007 11:39

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	73.90		74.20		57.40		59.60	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50.70	50	%	Eje 1 izquierdo	1934.00	3318.00	N	Eje 1 Derecho	1967.00	3376.00	1.68	30	%
			Eje 2 izquierdo	1458.00	3311.00	N	Eje 2 Derecho	1419.00	3357.00	N	2.67	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%	
9.74*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.02	0.05				10	m/km

Inspección Visual

Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Asero General	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Basidior	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

YAIR RENDON A



NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.40	5.50
Eje2	5.30	5.30

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)