



Ficha Nro.55896

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Fecha de revisión: 20/05/2023
Hora inicial: 12:46:00
Hora final: 13:06:00
Duración revisión: 00 horas 20 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JOVANNY DE JESUS BOLIVAR

Placa: FWK623 N.Int: 72
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 5
Kilometraje: 122230 Nro.Factura: 111928

Técnicos: JOSEPH CORRALES/SEBASTIAN MONSALVE

Propietario: JOVANNY DE JESUS BOLIVAR
Cédula Conductor: 98530096

Tipo: Camioneta
Modelo: 2020
Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2023
Marca: CHEVROLET
Elaborado por Inspe: JOSE

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 2.1-Delantera Derecha: 2.1-Trasera Izquierda Interior: 2.1-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 2.1-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 3.7

Firma del técnico(s) o Director: _____

Joseph Corrales Gungor

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

V03.40j
Fecha: 20/05/2023 Hora: 12:57:27
Fecha impr.: 20/05/2023 Hora impr.: 13:00:13

Nº serie **Nº 35612**
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono : 230 91 11
Matrícula : FWK623
Marca : CHEVROLET
Modelo : COLORADO
Kilometraje : 122230
Chasis :
Inspectores : SEBASTIAN MONSALVE

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,5 m/km



Desviación: -0,5 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 62 %
P.izq.: 630 kg

Dif.: 10 %

Efic.der.: 52 %
P.der.: 530 kg



Efic.izq.: 60 %
P.izq.: 424 kg


Dif.: 19 %

Efic.der.: 41 %
P.der.: 429 kg

Matricula: FWK623

Fecha: 20/05/2023 Hora: 12:57:27

FRENOS

					
Total F.S.: 15140 N Efic.: 77 %		Total peso: 2013 kg		Total F.M.: 4463 N Efic.: 23 %	
F.Izq.: 4296 N	F.Der.: 3412 N	F.Izq.: 2418 N	F.Der.: 2046 N	F.Izq.: 4063 N	F.Der.: 3370 N
	Dif.: 21 %		Dif.: 15 %		Dif.: 17 %
Dif.Máx.: 39 %		Dif.Máx.: 35 %		Dif.Máx.: 44 %	
D.M.I.: 612 N	D.M.D.: 374 N	D.M.I.: 672 N	D.M.D.: 439 N	D.M.I.: 825 N	D.M.D.: 462 N
O.Izq.: --- %	O.Der.: --- %	O.Izq.: --- %	O.Der.: --- %	O.Izq.: --- %	O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N	
Peso: 1160 kg	Efic.: 68 %	Peso: --- kg	Efic.: --- %	Peso: 853 kg	Efic.: 89 %
R.R.I.: 216 N	R.R.D.: 100 N	R.R.I.: 304 N	R.R.D.: 165 N	R.R.I.: 917 N	R.R.D.: 574 N