

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT: 900252186-7
CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN
(ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4)
3798624

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2023-05-12	CARLOS PEREZ	CC (X) NIT () CE () No. 71211295		
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
DIAG 50A 32-200		2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
JYO360	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Colorado	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2022	10026082416	2022-05-03	Blanco niebla	Diesel	9BG148DK0NC450211	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
LWN F220671201	DIESEL	2775	41869	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2023-05-12 JYO360 10:19



2023-05-12 JYO360 10:14

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	83.70		85.50		71.80		81.70
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.50	50	%	Eje 1 Izquierdo 3154.00	4910.00	N	Eje 1 Derecho 3335.00	4629.00	N	5.43	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2028.00	4129.00	N	Eje 2 Derecho 2020.00	3467.00	N	0.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
29.10	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.10	0.03				10	

Inspección Visual						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Placa	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Basidior	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Cojinera	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	
Asao General	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto:		7.85
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.54	5.54
Eje2	5.73	5.80

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)