


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba
2023-04-14

Nombre o razón social
JOSE LUIS VALENCIA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 71721461

Dirección
CAL 30 NUM 88 B 195

Teléfono
1000000

Ciudad
Medellin

Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR490	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10021448260	Fecha Matrícula 2019-10-16	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ072747
No. Motor F4RE410C220408	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 67925	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-04-14 ESR490 08:16



2023-04-14 ESR490 08:16

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.90		84.20		79.60		86.70		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.30	50	%	Eje 1 izquierdo 2442.00	4157.00	N	Eje 1 Derecho 1900.00	4436.00	N	22.20*	30	%
			Eje 2 izquierdo 2826.00	3295.00	N	Eje 2 Derecho 2281.00	3525.00	N	19.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
21.40	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.06	-0.08				10	

Inspección Visual

Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Espojos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE

Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.32
Eje	izquierda	derecha
Eje1	4.23	4.38
Eje2	4.53	4.36

MARCO DAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)