



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 15/06/2023

Hora inicial: 10:22:00

Hora final: 10:25:00

Duración revisión:00 horas 3 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JAIRO NELSON GALLEGO VALENCIA
Placa: EXV132
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 86642

Técnicos: /ANDRES PUERTA

Propietario: GLORIA PABON
Cédula Conductor: 98471572
Tipo: Camioneta
Modelo: 2019
Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2023
Marca: FORD
Elaborado por:inspe:/Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (13/06/2023 - 15:04:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 1.6mm			
COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	Estado del Extintor (Sello, pin y Manómetro)			
Observacion :	PORTAR EXTINTOR			
DOCUMENTACION DEL VEHICULO	Vigencia del extintor			
Observacion :	Documento Vencido			
CARROZERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas máxima velocidad y como conduzo			
Observacion :	EMBLEMA DE MAXIMA VELOCIDAD EN PARTE TRASERA			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5-Delantera Derecha:5.2-Trasera Izquierda Interior:2.4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:1.8-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT: 890.302.988-7

E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co

Medellín - Colombia

Firma del técnico(s) o Director:

TECNICENTRO LOS COLORES

Fecha: 13/06/2023

Hora: 14:56:30

Fecha impr.: 13/06/2023 Hora impr.: 14:57:40

PISTA DE PRUEBA

REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN

Nº homologación : 15679

Fecha calibración :

Nombre	: TRANSUPERIOR
Dirección	: TC LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	: EXV132
Marca	: FORD
Modelo	: RANGER
Kilometraje	: 86642
Chasis	:
Inspectores	: SANTIAGO RENDON

Límites

A. PASO



Desviación: +0,5 m/km



Desviación: +5,0 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 68 %

Dif.: 19 %

Efic.der.: 49 %

P.izq.: 510 kg

P.der.: 450 kg



Efic.izq.: 59 %

Dif.: 1 %

Efic.der.: 60 %

P.izq.: 469 kg

P.der.: 440 kg

FRENOS

Total F.S.: 11367 N
Efic.: 62 %



F.Izq.: 3391 N ✓ F.Der.: 2776 N ✓
Dif.: 18 %
Dif.Máx.: 25 %

D.M.I.: 569 N D.M.D.: 429 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: 960 kg Efic.: 65 %
R.R.I.: 200 N R.R.D.: 122 N



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 15/06/2023

Hora inicial: 10:22:00

Hora final: 10:25:00

Duración revisión: 00 horas 3 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JAIRO NELSON GALLEGOS VALENCIA

Placa: EXV132

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 86642

Técnicos: ANDRES PUERTA

N.Int: 141

Capacidad: 5

Nro.Factura: 113499

Propietario: GLORIA PABON

Cédula Conductor: 98471572

Tipo: Camioneta

Modelo: 2019

Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2023

Marca: FORD

Elaborado por: Inspec /Rev1 :Rev2

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

----- FIN DEL REPORTE -----