

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001025-2308

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214187-9
CALLE 15 # 19A-85 Tel
62833583
BARBOSA

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

FECHA Fecha de prueba 2023-08-03		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: JEFFERSON PIEDRAHITA PIEDRAHITA		Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: ()		No. 1035128877	
Dirección: EL ROBLE		Teléfono: 3008960178		Ciudad: ANORI		Departamento: ANTIOQUIA	
Placa: TSFT09		Marca: NISSAN		Línea: URVAN E25		Clase: MICROBUS	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 16026298558		Combustible: DIESEL		Color: BLANCO	
				Empresat: JEFFERSON PIEDRAHITA PIEDRAHITA		Modelo: 2008	
						Cilindrada: 2953	
						Kilometraje: 254788	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85		89		57		55	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalanceo
50,2	50	%	3981	6278	N	3469	5886	N	12,9
			Eje 2 Izquierdo	1728	3041	N	Eje 2 Derecho	1371	5788
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho	
17,7	18	%							
Desviación Lateral									
Eje 1	-1,5	Eje 2	-2,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	NO APL
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	NO APL
G1 Andaje alias	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda	NO APL
G1 Estado rubro escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	NO APL
G1 Adm General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	NO APL
H Espejos	CUMPLE	G1 Indicadoras de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUM
I Puntos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierda	CUM
I Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUM
I Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierda	CUM
Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO
Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Ulnema	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierda	NO
Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO
Fieras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierda	NO
Ampliparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO
Espejos	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierda	NO
so	CUMPLE	G1 Oalo	CUMPLE	G1 Latoraria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoraria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoraria y Pintura	NO
positivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	NO
rebrisa	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Coljeneria	CUMPLE	G1 Coljeneria	CUMPLE	G1 Coljeneria	NO
manillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	NO
antas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	NO
lunones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	NO
idas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	NO
ccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	NO
P	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO
enta	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO

PROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
ITEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
STRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

SE Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

pedido para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

enros (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

enros (Desbalanceo de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS	
Rueda De Repuesto	
Izquierda	
Eje 1	4,71
Eje 2	4,67

(Firma manuscrita)

ING. JOSE DE LA ROSA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

La presente certificación preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.



Samsung Triple Camera
Tomada con mi Galaxy A50