

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




CDA SABANETA LTDA, NIT:  
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)  
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-07-21	HECTOR GOMEZ	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71633530	
Dirección CLL 81 46-58	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa LKK638	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10028093397	Fecha Matrícula 2022-12-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD202PM493108	
No. Motor A452D014837	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 11693	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



2023-07-21 LKK638 09:58

2023-07-21 LKK638 09:43

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.60	Delantera Derecha	Valor 89.50	Trasera Izquierda	Valor 68.00	Trasera Derecha	Valor 68.50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	1545.00	N	Eje 1 Derecho	1756.00	N	12.00	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1592.00	N	Eje 2 Derecho	1542.00	N	3.14	30	%
33.90	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.05	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Stop	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION


G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.48	3.67
Eje2	3.51	3.56



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE-LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)