



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 07/09/2023
Hora inicial: 13:38:00
Hora final: 13:43:00
Duración revisión: 00 horas 5 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: MARTIN ALONSO MOLINA

Placa: LJZ858
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 27468

N.Int: 126
Capacidad: 5
Nro.Factura: 115237

Técnicos: /JOSEPH CORRALES/JEFFERSON TABARES

Propietario: MARTIN ALONSO MOLINA
Cédula Conductor: 71052404

Tipo: Camioneta
Modelo: 2023
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2023
Marca: RENAULT
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7-Delantera Derecha:6,9-Trasera Izquierda Interior:7,1-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.304.295
DIVISIÓN TÉCNICA

V03.40j
Fecha: 07/09/2023 Hora: 13:39:16
Fecha impr.: 07/09/2023 Hora impr.: 13:40:58

Nº serie : **Nº 35830**
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : T.C LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : LJZ858
Marca :
Modelo : RENAULT
Kilometraje : 25468
Chasis :
Inspectores : JHOSET GUINGUE

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: +2,3 m/km



Desviación: +0,2 m/km


SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 63 %
P.izq.: 576 kg

Dif.: 11 %

Efic.der.: 74 %
P.der.: 509 kg



Efic.izq.: 50 %
P.izq.: 425 kg

Dif.: 9 %

Efic.der.: 59 %
P.der.: 401 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matricula: LJZ858

Fecha: 07/09/2023 Hora: 13:39:16

FRENOS

					
Total F.S.: 12515 N		Total peso: 1911 kg		Total F.M.: 4613 N	
Efic.: 67 %				Efic.: 25 %	
F.lzq.: 3553 N	F.Der.: 3283 N	F.lzq.: 2424 N	F.Der.: 2189 N	F.lzq.: 2960 N	F.Der.: 2719 N
Dif.: 8 %		Dif.: 10 %		Dif.: 8 %	
Dif.Máx.: 17 %		Dif.Máx.: 11 %		Dif.Máx.: 16 %	
D.M.I.: 672 N	D.M.D.: 813 N	D.M.I.: 2206 N	D.M.D.: 1968 N	D.M.I.: 616 N	D.M.D.: 519 N
O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %	O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %	O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N	
Peso: 1085 kg	Efic.: 64 %	Peso: ----- kg	Efic.: -- %	Peso: 826 kg	Efic.: 70 %
R.R.I.: 108 N	R.R.D.: 158 N	R.R.I.: 116 N	R.R.D.: 131 N	R.R.I.: 592 N	R.R.D.: 563 N