

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



Los Bucaros
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS BUCAROS. NIT: 900139778-4
Calle 84 Sur No. 33-161, SABANETA (ANTIOQUIA)
TEL: 30955544

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba
2023-08-23

Nombre o razón social
HECTOR ARMANDO VELASQUEZ RAMIREZ

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 71741458

Dirección
CLL 74 N 52 A 112 ITAGUI

Teléfono
3206269044

Ciudad
Sabaneta

Departamento
Antioquia

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa
EQW237

País
Colombia

Servicio
Publico

Clase
Camioneta

Marca
Renault

Línea
Duster oroch

Modelo
2020

No.de licencia de transito
10018644025

Fecha Matricula
2019-06-26

Color
Blanco

Combustible
Gasolina

VIN o Chasis
93Y9SR583LJ880515

No. Motor
F4RE410C197471

Tipo Motor
OTTO

Cilindraje
1998

Kilometraje
80756

Número de
Silas 5

Vidrios Polarizados
SI (X) NO ()

Blindeaje
SI () NO (X)

3. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo °, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dba	
		Baja Derecha	7.39
		Baja Izquierda	6.76
		2.5 Klux/1m	2.05
		0.5 - 3.5	%

7. Suspensión (si aplica)

	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	81.60	Derecha	81.20	Izquierda	64.50	Derecha	79.70

8. Frenos

	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	81.60	Derecha	81.20	Izquierda	64.50	Derecha	79.70

9. Desviación lateral

	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	81.60	Derecha	81.20	Izquierda	64.50	Derecha	79.70

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	81.60	Derecha	81.20	Izquierda	64.50	Derecha	79.70

11. Emisiones de gases

11.a Vehiculos con ciclo OTTO

	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	81.60	Derecha	81.20	Izquierda	64.50	Derecha	79.70

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	81.60	Derecha	81.20	Izquierda	64.50	Derecha	79.70

5235

Total

WTC 5375

Total

AUTOMOVILISTICA

Total

Notar:

ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

20

214207

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

32.6 PSI Presion repuesto 32.4 PSI

venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.

calibración se presentan de manera informativa. Si tiene alguna inquietud, por favor consulte con el director técnico.

izquierda 1 32.6 PSI Presion repuesto 32.4 PSI

venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios y/o componentes servizados o sustituidos, tales como, mantenimiento, reparación, transi-



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIDIER MONTROYA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

neó. suspensión y frenos. Juan Esteban Ochoa Gutierrez [Foto delantera].



MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RIM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)