

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2023-10-30	Nombre o razón social DAMXPRESS S.A.S		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 800166135				
Dirección CRA 34 25B-59		Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa FWK122	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019078762	Fecha Matrícula 2019-08-27	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3LM101826		
No. Motor E410C221194	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 125105	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



2023-10-30 FWK122 16:47

2023-10-30 FWK122 16:47

Delantera Izquierda	Valor 80.30	Delantera Derecha	Valor 73.80	Trasera Izquierda	Valor 76.20	Trasera Derecha	Valor 74.50	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia total	Mínimo 81.60	Unidad % 50	Fuerza 2815.00	Peso 3573.00	Unidad N	Eje 1 Derecho	2815.00	3303.00	N 0.00 30 %
			Eje 2 Izquierdo	2895.00	3678.00	N Eje 2 Derecho	2796.00	3325.00	N 3.42 30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 34.70	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo		N Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 Izquierdo		N Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo		N Eje 5 Derecho				%

Eje 1 0.03	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual					
Terminales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje5 llanta izquierdo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.85	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.89	4.28
Eje2	3.62	4.89

HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)