

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR URABÁ GRANDE No. 2. NIT: 900358073-1
CALLE 96 # 103-07, APARTADO (ANTIOQUIA)
TEL: 8152165 - 3104053426

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2023-11-20

Nombre o razón social
ALBEIRO DE JESUS LOPERA PATIÑO

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 6706868

Ciudad
Apartado

Departamento
Antioquia

Dirección
BR NUEVO APARTADO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa
SNM066

País
Colombia

Servicio
Público

Clase
Camioneta

Marca
Nissan

Línea
B22

Modelo
2006

No. de licencia de tránsito
10001522294

Fecha Matricula
2005-12-12

Color
Blanco

Combustible
Diesel

VIN o Chasis

No. Motor
ZD30022600K

Tipo Motor
DIESEL

Cilindraje
3000

Kilometraje
294798

Número de Sillas
4

Vidrios Polarizados
SI () NO ()

Blindaje
SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	43.40	2.5	klux/1m	1.49	0.5 - 3.5 %
Baja Izquierda	31.50	2.5	klux/1m	2.34	0.5 - 3.5 %

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo
108.00	225

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	66.50		83.20		65.40		83.50

Mínimo
40

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
74.60	50	%	Eje 1 izquierdo	4495.00	5413.00	N	Eje 1 Derecho	4614.00	5842.00	N
			Eje 2 izquierdo	2820.00	4019.00	N	Eje 2 Derecho	2351.00	3861.00	N
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
3.03	-5.59				10	

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitrógeno NO
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		%	%	%	%	%
		Ralenti	Ralenti	Ralenti	Ralenti	Ralenti
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma
		%	%	%	%		

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defe
			A
		Total	0

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 53			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defe
			A
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor	0
		Total	0

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defe
			A
		Total	0

IFORMIDAD DE LA REVISION

NO.

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

OMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DAVID ARANGO RESTREPO

OMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

nder Osorio Carmona [Inspección sensorial inferior], Luis Alfredo Benítez Martínez [Foto trasera], Alexander Osorio Carmona [Alineación de los pies], Alexander Osorio Carmona [Alineación de los brazos], Alexander Osorio Carmona [Inspección sensorial exterior], Luis Benítez Martínez [Profundidad de labrado], Luis Alfredo Benítez Martínez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Alexander Osorio Carmona [Inspección sensorial motor].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE GASES

Elaborado por: *Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*