

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-12-09	Nombre o razón social IVON DEL SOCORRO AMAYA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43547875
Dirección CLLE65 #43-63 ITAGUI	Teléfono 1000000	Ciudad Itagui

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa GDX394	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10023219251	Fecha Matrícula 2020-12-15	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ19445
No. Motor F4RE410C218168	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 60186	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-12-09 GDX394 10:15

2023-12-09 GDX394 10:12

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.30	Delantera Derecha	Valor 86.10	Trasera Izquierda	Valor 82.40	Trasera Derecha	Valor 77.30	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2367.00	4728.00	N	Eje 1 Derecho	1920.00	4209.00	N	18.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	2493.00	3886.00	N	Eje 2 Derecho	2091.00	3897.00	N	16.10	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
19.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 -0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Ancaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Balloas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LADRADO DE RUELDAS (mm)		
Rueda de representante	4.68	
Rueda	desviación	desviación
Rueda 1	4.54	4.47
Rueda 2	4.55	4.71

Steven Zepota

STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimas Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)