

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

CDA
DIAGNOSTIMAX
 CDA DIAGNOSTIMAX, NIT: 901.070.443-7
 Diagonal 51 No 42-92, BELLO (ANTIOQUIA)
 Pereira, Tolima - Colombia
 TEL: 3136291857 - NA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2023-12-16

Dirección

CL 53#56-19 BELLO

Placa

JWW778

País

Colombia

Servicio

Público

Teléfono

1111111

3. DATOS DEL VEHICULO

Clase

Camioneta

Marca

Renault

Ciudad

Bello

Departamento

Antioquia

Número de Sillas

5

Combustible

Gasolina

Color

Blanco glaciar (V)

Fecha Matrícula

2024-07-22

Cilindrada

1998

Kilometraje

74135

Tipo Motor

OTTO

No. Motor

F4RE410C284991

4. Emisiones Auditables

5. Intensidad Inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

7. Suspensión (si aplica)

8. Frenos

9. Desviación lateral

10. Dispositivos de cromo(s) aplica)

11. Emisiones de gases

Referencia comercial de la llanta

11.a. Vehículos con ciclo OTTO

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%	6.7 Sistema de frenos	X	
Total			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIONAPROBADO: SI NO **NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION**
44190**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

2023-12-16 JYW778 14:01



2023-12-16 JYW778 13:59

Fin del informe
CDA
DIAGNOSTIMAX

EDISON LEONARDO MEZA SANTANA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
 Luis Alexander Garcia Velez [Profundidad de labrado], Luis Alexander Garcia Velez [Inspección sensorial motor], Luis Alexander Garcia Velez [Inspección sensorial inferior], Jhon Edwin Rojas Florez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Luis Alexander Garcia Velez [Inspección sensorial interior], Luis Alexander Garcia Velez [Inspección sensorial exterior], Luis Alexander Garcia Velez [Foto delantera], Luis Alexander Garcia Velez [Foto trasera], Luis Alexander Garcia Velez [Alineación de luces], Luis Alexander Garcia Velez [Foto delantera], Luis Alexander Garcia Velez [Tercera placa], Luis Alexander Garcia Velez [Foto trasera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)