



Ficha Nro.65218

**FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 06/02/2024

Hora inicial: 13:02:00

Hora final: 13:20:00

Duración revisión: 00 horas 18 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JOVANNY DE JESUS BOLIVAR
Placa: FWK623
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 145750
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ

N.Int: 72
Capacidad: 5
Nro.Factura: 119386

Propietario: BOLIVAR VELEZ JOVANNY
Cédula Conductor: 98530096

Tipo: Camioneta
Modelo: 2020
Licencia: C1


Lote: PRIMERA REVISIÓN 2024
Marca: CHEVROLET
Elaborado por Inspe /Rev1 /Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:3.5-Delantera Derecha:2.2-Trasera Izquierda Interior:2.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:1.9-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA

V03.40j
Fecha: 06/02/2024 Hora: 13:02:07
Fecha impr.: 06/02/2024 Hora impr.: 13:03:22

Nº serie: 36388
Nº homologación:
Fecha calibración:

Nombre	: TRANSUPERIOR
Dirección	: TEC LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	: 00
Teléfono	: 6042306111
Matrícula	: FWK623
Marca	: CHEVROLET
Modelo	: COLORADO
Kilometraje	: 145749
Chasis	: 00
Inspectores	: JUAN HERNANDEZ

Límites

A. PASO	Leve	Grave
FRENOS - Diferencia F.S.	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 45 %	< 40 %
	< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -3,6 m/km



Desviación: -3,6 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 50 %
P.izq.: 586 kg

Dif.: 1 %

Efic.der.: 51 %
P.der.: 517 kg



Efic.izq.: 50 %
P.izq.: 413 kg

Dif.: 10 %

Efic.der.: 40 %
P.der.: 416 kg

Matricula: FWK623

Fecha: 06/02/2024 Hora: 13:02:07

FRENOS



Total F.S.: 11486 N
Efic.: 61 %



F.Izq.: 3403 N F.Der.: 3537 N
Dif.: 4 %
Dif.Máx.: 24 %
D.M.I.: 532 N D.M.D.: 406 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: 1103 kg Efic.: 64 %
R.R.I.: 277 N R.R.D.: 103 N

Total peso: 1932 kg



F.Izq.: 1758 N F.Der.: 1512 N
Dif.: 14 %
Dif.Máx.: 16 %
D.M.I.: 1741 N D.M.D.: 1466 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 266 N R.R.D.: 235 N



Total F.M.: 3270 N
Efic.: 17 %

F.Izq.: 2360 N F.Der.: 2186 N
Dif.: 7 %
Dif.Máx.: 21 %
D.M.I.: 505 N D.M.D.: 401 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: 829 kg Efic.: 56 %
R.R.I.: 111 N R.R.D.: 85 N