

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANA LTDA. NIT
900252185-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLÍN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-07-23	Nombre o razón social JULIETH GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1069393623
Dirección CR 58EE# 84A-35	Teléfono 1000000	Ciudad Medellín
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa FWK121	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10019078809	Fecha Matrícula 2019-08-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3LM105970
No. Motor E410C221169	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 108617	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	72.30		86.80		75.30		83.30	40	%

Frenos

Eficacia total	Máximo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
69.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2187.00	3682.00	N	Eje 1 Derecho	2401.00	3176.00	N	8.91	30	%
			Eje 2 izquierdo	2002.00	3076.00	N	Eje 2 Derecho	2235.00	2681.00	N	10.40	30	%
Eficacia auxiliar	Máximo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
25.00	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.10	0.08				10	m/km

Inspección Visual

Eje5 Banta derecha	CUMPLE	Unifema	CUMPLE	Eje3 Bn Derecha	CUMPLE
Tijera	CUMPLE	Eje4 Bn Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Banta derecha	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Bn Derecha	CUMPLE
Centrona de Seguridad	CUMPLE	Eje2 Banta derecha	CUMPLE	Eje2 Bn Izquierdo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Basculor	CUMPLE	Cateter	CUMPLE	Eje3 Banta derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Dirrecionales	CUMPLE
Eje3 Bn Izquierdo	CUMPLE	Promedio de tiempo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retractivos	CUMPLE	Eje1 Banta derecha	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Bolquín	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Eje1 Bn Izquierdo	CUMPLE	Latorera y Pintura	CUMPLE
Eje5 Bn Izquierdo	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Luces topas	CUMPLE
Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Puercas	CUMPLE	Eje5 Bn Derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Piso	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Disitivo de la empresa	CUMPLE
Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Tapacorta	CUMPLE	Copierla	CUMPLE	Eje4 Bn Derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Alanta de repuesto	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Bn Derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRITERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SIX

ESTADO DE CUENTA DE CREDITOS Y DEBITOS

NO _____

ESTADO DE CUENTA DE CREDITOS Y DEBITOS		
CREDITOS		DEBITOS
FECHA	DESCRIPCION	MONTANTES
1990	1-10	1-10
1991	1-10	1-10

ESTADO DE CUENTA DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTE ESTADO DE CUENTA DE CREDITOS Y DEBITOS SE ELABORA DE ACORDA CON LOS DATOS QUE SE ENVIAN AL ESTADO DE CUENTA DE CREDITOS Y DEBITOS