


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba 2024-07-24 | Nombre o razón social GIOVANNY GALLEG | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70330453 |
| Dirección CR 67 2 48 | Teléfono 1111111 | Ciudad Medellin |

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Placa GTW992 | País Colombia | Servicio Público | Clase Campero | Marca Renault | Línea Duster | |
| Modelo 2020 | No. de licencia de transito 10020127731 | Fecha Matrícula 2020-01-25 | Color Blanco glaciar | Combustible Gasolina | VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM251188 | |
| No. Motor E410C231096 | Tipo Motor OTTO | Cilindrada 1998 | Kilometraje 93780 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () | Blindaje SI () NO (X) |



Suspensión (si aplica)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 72.70 | Delantera Derecha | Valor 84.20 | Trasera Izquierda | Valor 81.20 | Trasera Derecha | Valor 69.70 | Mínimo 40 | Unidad % |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| 72.10 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2580.00 | 3911.00 | N | Eje 1 Derecho | 2812.00 | 3205.00 | N | 8.25 | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 1908.00 | 3164.00 | N | Eje 2 Derecho | 2100.00 | 2762.00 | N | 9.14 | 30 | % |
| 27.00 | 18 | % | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | % |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | % |

Desviación lateral

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
| Eje 1 -0.05 | Eje 2 0.03 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|--------|
| Linterna | CUMPLE | Eje5 llanta derecha | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| Tijeras | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | Bandera | CUMPLE |
| Eje4 llanta derecha | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE | Pisos | CUMPLE |
| Soportes | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE |
| Bastidor | CUMPLE | Extintor | CUMPLE | Eje3 llanta derecha | CUMPLE |
| Señales de advertencia | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE |
| Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE |
| Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE |
| Rotulas inferiores | CUMPLE | Botiquín | CUMPLE | Luz interna | CUMPLE |
| Cruceta | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | Reversa | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE | Andaje de Batería | CUMPLE | Limpiaparabrisas | CUMPLE |
| Parabrisas | CUMPLE | Luz placa | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE |
| Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Laterería y Pintura | CUMPLE |
| Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Eje4 llanta izquierda | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE |
| Triangulos | CUMPLE | Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | Stop | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Resortes o Balas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Pilo | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE |
| Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | Tacos | CUMPLE | Gato | CUMPLE |
| Tapicería | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| Terminalés | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE |
| Llanta de repuesto | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE |
| Amortiguadores | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 3.89 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 3.21 | 3.44 |
| Eje2 | 3.20 | 3.55 |



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)