



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 27/08/2024
Hora inicial: 07:37:00
Hora final: 07:55:00
Duración revisión: 00 horas 18 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JORGE HUMBERTO SISQUIARCO CRESPO
Placa: LKO522 **N.Int:** 146
Ruta: OPERACION NACIONAL **Capacidad:** 5
Kilometraje: 23973 **Nro.Factura:** 123873
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/KEVIN ARANGO

Propietario: MARLENY RAMIREZ ZULUAGA
Cédula Conductor: 71378837

Tipo: Campero
Modelo: 2024
Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2024
Marca: RENAULT
Elaborado por: Inspe-/Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.6-Delantera Derecha:6.4-Trasera Izquierda Interior:5.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.6-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:10

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT. 890.302.988-7

DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA