


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-09-16	Nombre o razón social FLAVIO DE JESUS AGUILAR MARIN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71585538			
Dirección CR 68 N 30 B 09		Teléfono 9999999		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa TMI558	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Nissan	Línea D21
Modelo 2005	No. de licencia de tránsito 10013127207	Fecha Matrícula 2005-02-18	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 3N6CD13S6ZK851243
No. Motor KA24005164C	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2400	Kilometraje 330220	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
				Blindaje SI () NO (X)	



2024-09-16 TMI558 07:56



2024-09-16 TMI558 07:56

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	80.80		45.60		86.20		79.20		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
78.20	50	%	Eje 1 Izquierdo 2739.00	3717.00	N	Eje 1 Derecho 3490.00	4087.00	N	21.50*	30	%
			Eje 2 Izquierdo 3174.00	4098.00	N	Eje 2 Derecho 3506.00	4635.00	N	9.47	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
11.10*	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.03	0.11				10	m/km

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Banda Izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojnería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotules inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE
Basidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Boriquin	CUMPLE	Eje2 Banda derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 Banda derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Banda izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Llave	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.77
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.76	5.43
Eje2	4.97	5.11

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)