

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00002188-2410



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA

Fecha de prueba:
2024-10-04

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:
MARDOQUEO CERON

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. () No. 9655632

Dirección:
CRA 54 16

Teléfono:
3127478505

Ciudad:
MEDELLIN

Departamento:
ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO

Placa:
EQX705

Marca:
FOTON

Línea:
BJ2037Y3MDV

Clase:
CAMIONETA

Modelo:
2019

Cilindraje:
2776

Kilometraje:
133802

Servicio:
PUBLICO

No Licencia Tránsito:
10030545162

Combustible:
DIESEL

Color:
BLANCO

Empresa:

Conductor:
MARDOQUEO CERON



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 75	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 55	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
55,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3610	6229	N	Eje 1 Derecho	2900	5700	N	19,7	30
			Eje 2 Izquierdo	2371	3924	N	Eje 2 Derecho	2063	3836	N	13	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
23,7	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral									
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
					Máximo	± 10	Unidad (m/km)		

Inspección Sensorial											
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho		NO APLICA		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho		NO APLICA		
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho		NO APLICA		
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura		CUMPLE		
G3	Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería		CUMPLE		
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería		CUMPLE		
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion		CUMPLE		
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE		
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales		CUMPLE		
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE		
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE		
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia		NO APLICA		
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo		NO APLICA		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.21
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,21	3,45
Eje 2	4,02	3,54



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.