

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
-1.20	11.9*					

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.10.36.2	Desviación lateral para los demás ejes superior a ± 10 [m/km].	DIRECCION		X
		TOTAL		1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.54	4.69				
DERECHA	4.58	4.82				5.18

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Distancia a la cual se realizo la prueba de luces izquierdo: 37 cm
- Determinación tipo bombillo izquierdo: LED
- Determinación sensor de luz izquierdo: USA
- Distancia a la cual se realizo la prueba de luces derecho: 35 cm
- Determinación tipo bombillo derecho: LED
- Determinación sensor de luz derecho: USA
- Longitud del cardán para vehículos livianos: 1.25 metros
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2: 5.37 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 5.29 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2: 4.84 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 4.67 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2: 5.01 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 4.91 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 2: 4.83 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 4.76 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 2: 4.88 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 4.73 mm

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



2024-10-30, STE825 17:55



2024-10-30, STE825 18:00

H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO1	TECNOLUX	0291	COMBI			
FRENOMETRO	TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2210A0083	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH 2161	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Luces	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
Registro fotográfico	LUISA MARIA ARANGO AGUDELO
Frenos	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
Inspección visual	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
Suspensión	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
Desviación lateral	IVAN DE JESUS TORO ROJAS

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

WILSON JAVIER ORTEGA CORREDOR
Director técnico

Fin del informe

CDA LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA S.A.S

NIT 9012961484-2

VIA LA MATICA PARTE BAJA, KM. 27 VIA DOBLE CALZADA BELLO-BARBOSA

Tel: (604) 304222577

Girardota - Colombia

CDAGIRARDOTA@GMAIL.COM

<https://cdagirardota.com/>

Señores	MAURICIO ORLAS RENGIFO
NIT	1.035.867.380-2
Dirección	CALLE 6A#12-26

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imp. Cargo	Imp. Rate.	Vr. Total
1	PREVENTIVA - SENCILLO	1.00	12.605.04	12.605.04		19 %	0 %

Total items: 1**Valor en Letras:**

Quince mil pesos m/cie

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

Observaciones:
STE525

\$ 15,000.00

Total Bruto

IVA 19%

Total a Pagar**Fecha y hora Factura**

Generación	30/10/2024, 17:52
Expedición	30/10/2024, 17:52
Vencimiento	30/10/2024

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

b. FRENO

• SUSPENSION (adherencia) (si aplica)

Baja(s)		Alta(s)		Antecedentes		Exploradores(s)		Sumatoria de leyes sismotípicas enemate	
Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Única/d	Única/d	Única/d	Única/d	Maxima	225
Intensidad	1.9		2.5	Única	Única	Única	Única	Única	Única
Intensidad	1.10		0.03 a 3.5	%	2.5	Única	Única	Única	Única
Intensidad	10.6		0.03 a 3.5	%	1.30	Única	Única	Única	Única
Intensidad	1.30		0.5 a 3.5	%	2.90	Única	Única	Única	Única
Intensidad	2.48		2.5	Única	Única	Única	Única	Única	Única
Intensidad	1.30		2.5	Única	Única	Única	Única	Única	Única
Intensidad	2.30		2.5	Única	Única	Única	Única	Única	Única

4. Medicación de Interés Síndrome / Inhibición de las lúces (Baños, Atlas Antitremebida / Exploradores)

3. DIAÍOS DE VEHÍCULOS

Nombre o Razón Social	MARICELA ORTIZ SORIA	Documento de Identidad	C.C. (NIT) (Nº). 1035867350	Prácticas	312694774	Teléfono fijo o Número de Celular	Cuidad	GIRARDO TA	Departamento	Antioquia	312694774	Colombia	MAUDOLEREGFIO@GMAIL.COM
Apellido Paterno	SEBASTIÁN	Apellido Materno	RODRIGUEZ	Apellido	ESTEBAN	Apellido	ESTEBAN	Apellido	ESTEBAN	Apellido	ESTEBAN	Apellido	ESTEBAN

2. DAJOS DEL PROFILEARIO, LENDEUDR U POSEEDUR DEL VEHICULO

CDACALIFORNIA@GMAIL.COM
GRGRD0TA - Accounting
GRGRD0TA - Marketing
777 VIA ELLIOT BLDG
VDA MATRA PRIVATE AREA KM
INT: 081228684
GIFARDOOT S.A.S.
CDA LIVINONY PESADOS
GRGRD0TA S.A.S.

A. INFORMACION GENERAL