



CDA AJUSTEV

Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

CLIENTE : ANDRES BOTERO
ID : 71761510
SUCURSAL : MEDELLIN
FECHA : 2024-11-21 12:02:52
INSPECCION : 2954127

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA : RENAULT
LINEA : MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X2 [12PSJ]
MODELO : 2014
MOTOR : M9TC678C008608
SERIE : 93YMAF4CEEJ884184
CHASIS : 93YMAF4CEEJ884184
CLASE : MICROBUS
CARROCERIA : CERRADO
COLOR : BLANCO GLACIAL
CILINDRAJE : 2299
FECHA INSPECCION : 2024-11-21

COMPANIA :
SUCURSAL :
CODIGO FASECOLDIA :
SERVICIO :
PLACA :

PARTICULARES :
OFICINA PRINCIPAL :
80030173
PUBLICO :
TOQ524



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Andajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijación	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporté y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.



Evidamos de ti

PLACA	:	TOQ524
INSPECCION	:	2954127
SUCURSAL	:	Medellin
FECHA	:	2024-11-21



Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, balistas y barras de torsión	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Slicker Como Conduzo	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	Bueno
Tímbrre	No aplica

Espijos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios moviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno

Banda rodamiento	Bu
Bandas laterales	Bu
Deformaciones y fisura rines	Bu
Labrado	Bu
Llanta repuesto	Bu
Tuercas y pernos	Bu
Rines y Llantas	Bu

Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Botiquin	Buen
Exterior	Buen
Marfillos Fragmentación	Buen
Cruceta	Buen
Caja de Herramientas	Buen
Galo	Buen
Señales	Buen
Tacos de Bloqueo	Buen
Linterna	Buen

Eugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Juntas cardan	Bueno
Protector cardan	Bueno

Dirección	
Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

