

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-11-22	BERTA ALICIA GONZALEZ ROJAS	CC (X) NIT () CE () No. 39386296			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLL 70 B N 27 087	5555555	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESR627	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020634981	2019-11-28	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR595LM147588		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
2842Q242295	OTTO	1599	234000	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	92.60		83.90		77.60		67.90
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	1304.00	2666.00	N	Eje 1 Derecho	1459.00	2774.00	10.60	30
			Eje 2 Izquierdo	1435.00	2666.00	N	Eje 2 Derecho	1688.00	3012.00	15.00	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
21.40	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	-0.06						

Inspección Visual						
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
Asco General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE
Umplaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			