



Ficha Nro.76688

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Fecha de revisión: 23/12/2024  
Hora inicial: 13:56:00  
Hora final: 14:13:00  
Duración revisión: 00 horas 17 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: NATALIA RAMIREZ

Placa: LKO607  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 35134

Técnicos: /DANIEL LOPERA

N.Int: 145  
Capacidad: 5  
Nro Factura: 127784

Propietario: EDWIN RAMIREZ

Cédula Conductor: 43678839

Tipo: Automovil  
Modelo: 2024  
Licencia:

Lote: SEXTA REVISION 2024

Marca: RENAULT

Elaborado por Inspec: Rev1: Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:9-Delantera Derecha:9-Trasera Izquierda Interior:9.9-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:10-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión  
23/12/2024  
14:13:00

Sede Ppal Cll 53 No.72-07 PBX:2306111  
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolocolores.com  
Medellin - Colombia

Page 1/1

V03.40j

Fecha: 23/12/2024

Hora: 14:10:12

Fecha impr.: 23/12/2024

Hora impr.: 14:11:15

Nº serie

**Nº 37099**

Nº homologación :

Fecha calibración :

Nombre : TRANSSUPERIOR  
Dirección : LOS COLORES  
Población : MEDELLIN  
Provincia : ANTIOQUIA  
DNI-NIF :  
Teléfono : 230 61 11  
  
Matrícula : LKO607  
Marca : RENAUL  
Modelo : DUSTER  
Kilometraje : 35184  
Chasis :  
Inspectores : DANIEL LOPERA

### Límites

#### A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

#### Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

#### Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

### A. PASO



Desviación: +0,3 m/km



Desviación: +1,5 m/km

### SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 43 %

Dif.: 17 %

P.izq.: 462 kg

Efic.der.: 60 %

P.der.: 461 kg



Efic.izq.: 46 %

P.izq.: 341 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 41 %

P.der.: 341 kg

# FRENOS

Total F.S.: 8677 N  
Efic.: 55 %



F.lzq.: 2689 N      F.Der.: 2529 N  
Dif.: 6 %  
Dif.Máx.: 10 %  
D.M.I.: 474 N      D.M.D.: 529 N  
O.lzq.: --- %      O.Der.: --- %  
F. PEDAL: --- N  
Peso: 923 kg      Efic.: 58 %  
R.R.I.: 180 N      R.R.D.: 255 N



Total peso: 1605 kg



F.lzq.: 1359 N      F.Der.: 1108 N  
Dif.: 18 %  
Dif.Máx.: 41 %  
D.M.I.: 604 N      D.M.D.: 359 N  
O.lzq.: --- %      O.Der.: --- %  
F. PEDAL: --- N  
Peso: ----- kg      Efic.: -- %  
R.R.I.: 578 N      R.R.D.: 362 N

Total F.M.: 2468 N  
Efic.: 16 %



F.lzq.: 1811 N      F.Der.: 1648 N  
Dif.: 9 %  
Dif.Máx.: 9 %  
D.M.I.: 1710 N      D.M.D.: 1550 N  
O.lzq.: --- %      O.Der.: --- %  
F. PEDAL: --- N  
Peso: 682 kg      Efic.: 52 %  
R.R.I.: 174 N      R.R.D.: 202 N