



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO LIVIANOS: 4245

EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo:>NNL502

APROBADO



Críticas: 0 Rechazado: 0% (0)
Aprobadas: 98 Total: 98

Datos de la Inspección

Fecha:	11/abr./2025 10:49 a.m.	Fecha Siguiete:	10/jun./2025 10:49 a.m.		
Odómetro:	-	Odómetro Siguiete chequeo:	-		
Horómetro:	-	Horómetro Siguiete chequeo:	-		
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-		
Creado Por:	EUROLLANTAS-MARINILLA	Fecha Creación:	11/abr./2025 11:02 a.m.	Fuente:	web
Fecha Inicio:	11/abr./2025 10:49 a.m.	Fecha Finalización:	11/abr./2025 11:02 a.m.	Duración:	13m
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-	Grupos:	-
Comentario:	-				

Datos del Vehículo

Vehículo:	NNL502	Marca:	RENAULT	Línea:	DUSTER
Medición Actual:	-No Definido-	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	CAMPERO

Datos del Checklist Anterior

Número:	4195	Fecha:	10/feb./2025 09:08 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	-	Horómetro:	-		

DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	CLAUDIA MARIA TORRES
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	43701127
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	TRANSPORTES SUPERIOR S.A.S
Nit	BUENO - Aprobado	
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	JUAN GUILLERMO GIL CARDONA
N° Documento	BUENO - Aprobado	1.037.072.538
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	9/07/2027
Seat	BUENO - Aprobado	20/08/2025
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	NO APLICA
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	6/09/2026
Técnico De Inspección Rptp	BUENO - Aprobado	MIGUEL SALAZAR

EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario
1 Extintor (5 Lbs, 10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	sep-25
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado	
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado	
Gato	BUENO - Aprobado	
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado	
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado	
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado	
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado	
Tacos (2)	BUENO - Aprobado	

TESTIGOS

	Novedad	Calificación
Carga De Batería		BUENO - Aprobado

SISTEMA ELECTRICO

	Novedad	Calificación
Luces Medias		BUENO - Aprobado
Luces Bajas		BUENO - Aprobado
Luces Altas		BUENO - Aprobado
Luces Direccionales		BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa		BUENO - Aprobado
Luces De Freno		BUENO - Aprobado
Pito De Servicio		BUENO - Aprobado

CARROCERÍA

	Novedad	Calificación
Cinturones De Seguridad		BUENO - Aprobado
Manijas De Apertura Y Cierre De Puertas		BUENO - Aprobado
Plumillas		BUENO - Aprobado
Parachoques Delantero/Trasero		BUENO - Aprobado
Puerta Furgon		BUENO - Aprobado
Puertas Laterales		BUENO - Aprobado
Retrovisores		BUENO - Aprobado
Silleteria		BUENO - Aprobado
Vidrios Parabrisas		BUENO - Aprobado
Vidrios Laterales		BUENO - Aprobado

MOTOR

	Novedad	Calificación
Carter		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite, Combustible, Refrigerante		BUENO - Aprobado
Mofle		BUENO - Aprobado
Soportes Y Bases Del Motor		BUENO - Aprobado

SUSPENSIÓN

	Novedad	Calificación
Amortiguador Delantero		BUENO - Aprobado
Amortiguador Trasero		BUENO - Aprobado
Artillería O Bocin		BUENO - Aprobado
Barra Estabilizadora		BUENO - Aprobado
Barras Tensoras		BUENO - Aprobado
Bieletas		BUENO - Aprobado
Bujes De Tijera Inferior/Superior		BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle		BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle Balancín		BUENO - Aprobado
Bujes De Bastidor		BUENO - Aprobado
Bujes Y Pasadores (Pivote De Dirección)		BUENO - Aprobado
Esfera Inferior/Superior		BUENO - Aprobado
Cauchos Topes		BUENO - Aprobado
Esparragos		BUENO - Aprobado
Muelles		BUENO - Aprobado
Pernos		BUENO - Aprobado
Rodamientos		BUENO - Aprobado
Rines		BUENO - Aprobado
Troque Delantero		BUENO - Aprobado

Troque Trasero	BUENO - Aprobado
Zapatas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado
1 Llantá Delantera Izquierda	BUENO - Aprobado
2 Llantá Delantera Derecha	BUENO - Aprobado
3 Llantá	BUENO - Aprobado
4 Llantá	BUENO - Aprobado
5 Llantá	BUENO - Aprobado
6 Llantá	BUENO - Aprobado

DIRECCION

Novedad	Calificación
Brazos De Dirección	BUENO - Aprobado
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado
Biela De Dirección	BUENO - Aprobado
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado
Guardapolvos Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales De Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales Brazo De Mando Dirección	BUENO - Aprobado

FRENOS

Novedad	Calificación
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado
Freno De Mano	BUENO - Aprobado
Fuga De Líquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado

TRANSMISION

Novedad	Calificación
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas	BUENO - Aprobado
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado
Fisuras Del Hause	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado
Guardapolvos De Ejes	BUENO - Aprobado
Puntas De Ejes	BUENO - Aprobado
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado
Soportes	BUENO - Aprobado

Imágenes



11/abr/2025 11:02 a.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA



11/abr/2025 11:02 a.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA