



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO LIVIANOS: 4252
EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: NLW521



APROBADO

Criticas 0 Rechazado 0% (0)
Aprobadas 97 Total 97

Datos de la Inspección

Fecha: 21/abr./2025 04:30 p.m. Fecha Siguiente: 20/jun./2025 04:30 p.m.
Odómetro: - Odómetro Siguiente chequeo: -
Horómetro: - Horómetro Siguiente chequeo: -
Conductor Nombre: - Conductor Identificación: -
Creado Por: EUROLLANTAS-MARINILLA
Fecha Inicio: 21/abr./2025 04:30 p.m. Fecha Creación: 21/abr./2025 04:32 p.m. Fuente: web
Centro de Costos: - Fecha Finalización: 21/abr./2025 04:32 p.m. Duración: 2m
Comentario: - Ciudad: - Grupos: -

Datos del Vehículo

Vehículo: NLW521 Marca: RENAULT Línea DUSTER OROCH
Medición Actual: -No Definido- Horómetro Actual: -No Definido- Tipo: CAMIONETA

DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	JESSICA FERNANDA MURILLO CEBALLOS
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	1041327538
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	1041327538
Nit	BUENO - Aprobado	
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	JOSE HARLEY LOPEZ RODRIGUEZ
N° Documento	BUENO - Aprobado	86.076.272
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	4/10/2027
Seat	BUENO - Aprobado	7/06/2025
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	NO APLICA
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	28/06/026
Técnico De Inspección Rptp	BUENO - Aprobado	DIEGO TORRES

EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario
1 Extintor (5 Lbs, 10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	ago-25
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado	
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado	
Galo	BUENO - Aprobado	
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado	
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado	
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado	
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado	
Tacos (2)	BUENO - Aprobado	

TESTIGOS

Novedad	Calificación
Carga De Batería	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELECTRICO

Novedad	Calificación
Luces Medias	BUENO - Aprobado
Luces Bajas	BUENO - Aprobado
Luces Altas	BUENO - Aprobado
Luces Direccionales	BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Luz De Reversa	BUENO - Aprobado
Luces De Freno	BUENO - Aprobado
Pito De Servicio	BUENO - Aprobado

CARROCERÍA

Novedad	Calificación
Cinturones De Seguridad	BUENO - Aprobado
Manijas De Apertura Y Cierre De Puertas	BUENO - Aprobado
Plumillas	BUENO - Aprobado
Parachoques Delantero/Trasero	BUENO - Aprobado
Puerta Furgon	BUENO - Aprobado
Puertas Laterales	BUENO - Aprobado
Silliteria	BUENO - Aprobado
Vidrios Parabrisas	BUENO - Aprobado
Vidrios Laterales	BUENO - Aprobado

MOTOR

Novedad	Calificación
Carter	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite, Combustible,Refrigerante	BUENO - Aprobado
Mofle	BUENO - Aprobado
Soportes Y Bases Del Motor	BUENO - Aprobado

SUSPENSIÓN

Novedad	Calificación
Amortiguador Delantero	BUENO - Aprobado
Amortiguador Trasero	BUENO - Aprobado
Artillería O Bocin	BUENO - Aprobado
Barra Estabilizadora	BUENO - Aprobado
Barras Tensoras	BUENO - Aprobado
Bieletas	BUENO - Aprobado
Bujes De Tijera Interior/Superior	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle Balancin	BUENO - Aprobado
Bujes De Bastidor	BUENO - Aprobado
Bujes Y Pasadores (Pivote De Dirección)	BUENO - Aprobado
Esfera Inferior/Superior	BUENO - Aprobado
Cauchos Topes	BUENO - Aprobado
Esparragos	BUENO - Aprobado
Muelles	BUENO - Aprobado
Pernos	BUENO - Aprobado
Rodamientos	BUENO - Aprobado
Rines	BUENO - Aprobado
Troque Delantero	BUENO - Aprobado
Troque Trasero	BUENO - Aprobado
Zapatas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado
1 Llantá Delantera Izquierda	BUENO - Aprobado
2 Llantá Delantera Derecha	BUENO - Aprobado
3 Llantá	BUENO - Aprobado
4 Llantá	BUENO - Aprobado

5 Llanta

6 Llanta

BUENO - Aprobado

BUENO - Aprobado

DIRECCION

Novedad	Calificación
Brazos De Dirección	BUENO - Aprobado
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado
Biela De Dirección	BUENO - Aprobado
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado
Guardapolvos Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales De Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales Brazo De Mando Dirección	BUENO - Aprobado

FRENOS

Novedad	Calificación
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado
Freno De Mano	BUENO - Aprobado
Fuga De Liquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado

TRANSMISION

Novedad	Calificación
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas	BUENO - Aprobado
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado
Fisuras Del Hause	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado
Guardapolvos De Ejes	BUENO - Aprobado
Puntas De Ejes	BUENO - Aprobado
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado
Soportes	BUENO - Aprobado



21abr/2025 04:32 p.m.
EUROOLLANTAS-MARINELLA



21abr/2025 04:32 p.m.
EUROOLLANTAS-MARINELLA