



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 TEL.3107337839

FICHA TÉCNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| Fecha de prueba 10/05/2025 12:33:25 | Nombre o razón social BANCOLOMBIA SA | Documento de identidad CC: () NIT: (X) CE: () No: 890903938 | |
| Dirección MEDELLIN | Teléfono 1 | Ciudad MEDELLIN | Departamento Antioquia |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Placa GTX277 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase BUSETA | Marca HINO | Línea FC9JGTZ |
| Modelo 2020 | No. de licencia de tránsito 10020532268 | Fecha matrícula 18/03/2020 | Color BLANCO | Combustible DIESEL | VIN o Chasis 9F3FC9JGTLXX10282 |
| N. Motor J05EUA20226 | Tipo motor 4T | Cilindraje 5123 | Kilometraje 190.116 | Número de Sillas 31 | Vidrios polarizados Sí () No (X) |
| 11. Labrado de llantas | | | | | |

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Izquierda | Eje 1 | Derecha |
| 5mm | | 5mm |
| Repuesto 4mm | | |
| Izquierda | Eje 2 | Derecha |
| Externa | Interna | Interna |
| 5mm | 5mm | 5mm |
| 5mm | | |

D. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | Total | |

D.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | Total | |

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

| | |
|--|--|
| Aprobó: <u>Si</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>No</u> <input type="checkbox"/> | |
|--|--|

E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

| | |
|--|--|
| Aprobó: <u>Si</u> <input type="checkbox"/> <u>No</u> <input checked="" type="checkbox"/> | |
|--|--|

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A; Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea: Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

17200

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE
VIGENCIA EXTINTOR: MARZO 2026

Sebastián Gómez Gómez

JOAN SEBASTIAN GOMI

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TÉCNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



-----Fin del informe-----

VÁLIDO SÓLO PARA
FICHA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DE 2013

