

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.00
Eje	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.55	4.55
Eje 2	4.55	4.70



GLENDA J. PÉREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnoq Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba 2025-04-22	Nombre o razón social SONIA CUADROS	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CR 57 29A 42		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 32561327		
		Teléfono 11111111	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa EQQ399	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Ford	Línea Ranger
Modelo 2018	No. de licencia de tránsito 10033980084	Fecha Matrícula 2018-02-27	Color Blanco atica	Combustible Diesel	VIN o Chasis SAFAR23L7JJ046991
No. Motor SA2P JJ046991	Tipo Motor DIESEL	Cilindros 3198	Kilometraje 213647	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
				Blindaje SI () NO (X)	



2025-04-22 EQQ399 08:54



2025-04-22 EQQ399 08:55

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.30	Delantera Derecha	Valor 73.50	Trasera Izquierda	Valor 88.80	Trasera Derecha	Valor 71.50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad
58.40	50	%	Eje 1 izquierdo 4212.00	6512.00	N	Eje 1 Derecho 3919.00	5387.00	N	6.96	30	%
			Eje 2 izquierdo 2469.00	5189.00	N	Eje 2 Derecho 2273.00	4950.00	N	7.94	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo N			Eje 3 Derecho N					
24.00	18	%	Eje 4 izquierdo N			Eje 4 Derecho N					
			Eje 5 izquierdo N			Eje 5 Derecho N					

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 -0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	----------------

Inspección Visual

Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Verdicales	CUMPLE	Sin	CUMPLE
Placa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Banta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 Banta derecha	CUMPLE	Alanta de requesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Eje2 Banta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Manómetro	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Ancho Sillas	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Retravisores	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Prensa	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Banta izquierda	CUMPLE
Direccional	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	Eje4 Banta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Salidas de emergencia y Mortalo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Bracos Axiales	CUMPLE	Anclaje de la Batería	CUMPLE	Colante	CUMPLE
Eje3 Banta derecha	CUMPLE	Indicadores de taclero	CUMPLE	Espies	CUMPLE
Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Desempuñador	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO