

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba 2025-05-19 | Nombre o razón social CARLOS ALVAREZ | | | | | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98697588 | |
| Dirección CLL 46 57 32 | | | Teléfono 7000000 | Ciudad Medellin | | Departamento Antioquia | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
| Placa NNL884 | País Colombia | Servicio Público | Clase Camioneta | Marca Renault | Línea Duster | | |
| Modelo 2025 | No. de licencia de transito 10033124432 | Fecha Matrícula 2024-10-23 | Color Blanco glacial | Combustible Gasolina | VIN o Chasis 9FBHJD205SM073559 | | |
| No. Motor J759Q307139 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1598 | Kilometraje 18495 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () | Blindaje SI () NO (X) | |
| | | | | | | | |
| 2025-05-19 NNL884 10:00 | | | | 2025-05-19 NNL884 09:58 | | | |

| Suspensión (si aplica) | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 78.50 | Delantera Derecha | Valor 82.50 | Trasera Izquierda | Valor 69.80 | Trasera Derecha | Valor 64.40 | Mínimo 40 | Unidad % |

| Frenos | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
| Eficacia total | Mínimo 58.90 | Unidad 50 % | Fuerza Eje 1 izquierdo | Peso 1915.00 | Unidad N | Fuerza Eje 1 Derecho | Peso 1723.00 | Unidad N | Desequilibrio 10.00 | Máximo 30 | Unidad % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2116.00 | N | Eje 2 Derecho | 1961.00 | N | 7.33 | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo 30.90 | Unidad 18 % | Eje 3 izquierdo | | N | Eje 3 Derecho | | N | | | % |
| | | | Eje 4 izquierdo | | N | Eje 4 Derecho | | N | | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | N | Eje 5 Derecho | | N | | | % |

| Desviación lateral | | | | | |
|--------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|
| Eje 1 -0.05 | Eje 2 0.05 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- |
| | | | | | 10 |
| | | | | | Unidad m/km |

| Inspección Visual | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Eje5 llanta derecha | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE |
| Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE |
| Parabrisas | CUMPLE | Luz interna | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE | Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Terminales | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE |
| Puertas | CUMPLE | Extintor | CUMPLE | Banderola | CUMPLE |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE |
| Rotulas inferiores | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE | Pito | CUMPLE |
| Anclaje de Batería | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Crucetas | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Luz placa | CUMPLE | Soportes | CUMPLE |
| Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE |
| Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Retrovisores | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | Eje3 llanta derecha | CUMPLE |
| Bestidor | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE |
| Ancaje Sillas | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Latonería y Pintura | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | Señales de advertencia | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| Stop | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | Triangulos | CUMPLE |
| Brazos Axiales | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE |
| Botiquín | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje4 llanta derecha | CUMPLE |
| Rotulas superiores | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE | Tacos | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE | Gato | CUMPLE | | |

| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------|
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 3.44 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 4.32 | 4.55 |
| Eje2 | 4.56 | 4.89 |



SILVANDA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)