

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00001400-2508



CDA ECOMOTOR PASTO  
NIT 900189312-1  
CALLE 12 No 5-09 B/Chapal. Tel  
7219356  
PASTO

**FECHA**

Fecha de prueba:  
2025-08-06

Nombre o razón social:

EDWIN ROBERTO CARDENAS BUSTOS

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CB. ( )

No. 12975451

Dirección:

CLL 17 # 11 83 FATIMA

Teléfono:

3158343477

Ciudad:

PASTO

Departamento:

NARIÑO

Placa:

KOK741

Marca:

FORD

Línea:

RANGER XLS

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2022

Cilindrada:  
3198 Kilometraje:  
73445

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10024591986

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO ARTICO

Empresa:

Conductor:

EDWIN ROBERTO CARDENAS



Fecha 2025-08-06, Placa KOK741 Hora 18-25

Fecha 2025-08-06, Placa KOK741 Hora 18-40

		Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 67	Delantera Derecha	Valor 64	Trasera Izquierda	Valor 65	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %	Máximo 30	%
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 51,5	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2392	Peso 6082	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2435	Peso 6229	Unidad N	1,8 9,8
			Eje 2 Izquierdo	3923	5680	N	Eje 2 Derecho	3540	5827	N	30 30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 26	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	-8,5	Eje 2	20*	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10(m/km)	Unidad +-		
Inspección Sensorial											

**ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:**

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancilaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulaciones Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancilaje de batería	CUMPLE
Desempenador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	NO APLICA	Promedio de Tiempo	NO APLICA

**RESULTADO : APROBADO**

**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**

(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral ( Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km] ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
		5,62
Eje 1	3,14	3,42
Eje 2	6,25	6,17