



Ficha Nro.85358

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 02/09/2025

Hora inicial: 09:44:00

Hora final: 09:55:00

Duración revisión: 00 horas 11 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: LUIS RAMIREZ

Placa: WEP599 N.Int: 143

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 20

Kilometraje: 99999 Nro.Factura: 135959

Técnicos: /JEFFERSON TABARES/ALEXIS RESTREPO

Propietario: WILMAR MONTOYA

Cédula Conductor: 15348000

Tipo: Microbus

Modelo: 2014

Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2025

Marca: MERCEDES BENZ

Elaborado por: Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



## GRUPOS EVALUADOS

## Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregir	1	B
Observacion :	FUGA LEVE POR MOTOR			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7.1-Delantera Derecha:6.6-Trasera Izquierda Interior:4.5-Trasera Izquierda Exterior:4.8-Trasera Derecha Interior:4.5-Trasera Derecha Exterior:4.3-LLanta de Repuesto:2

Observaciones generales: COLOCAR EMBLEMA DE SILLA PREFERENCIAL  
ACTUALIZAR EMBLEMAS DE COMO CONDUZCO

Firma del técnico(s) o Director:

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT. 890.302.988-7

DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA

----- FIN DEL REPORTE -----

Fecha de impresión  
02/09/2025Sede Autofull:CII 50 No.66-20 PBX:2302299  
E-mail:autofullcol@une.net.co  
Medellín - Colombia

Page 1/1