

CDN
DE ORIENTE

A INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba		Nombre o razón social		Documento de identidad	
2025-09-09		BANCOLOMBIA		CC () NIT (X) CE () No. 890963938	
Dirección		Teléfono		Ciudad	
MARINILLA A		9999999		Marinilla	
				Departamento	
				Antioquia	

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
NNN363	Colombia	Público	Camioneta	Foton	Bj1037v2mer-8g
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2026	10034829534	2025-07-08	Blanco	Diesel - electrico	LVAJ2MA84TU310101
No. Motor	Tipa Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vitrinos Poterizados
8000000	gasolina	1600cc	3244	5	Sí () NO ()
					Blindaje
					Sí () NO (X)

Nota: Todo valor medido, según el símbolo *, indica un defecto encontrado

5. Interrelated estimation of the four states

Indicador				Indicador						Indicador		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Indicador	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
Fluido escape	-	gSA	Baja Densidad	80.40	2.5	klux/m	2.72	0.5 - 3.5	%	154.00	225	klux/m
			Baja frecuencia	33.60	2.5	klux/m	2.16	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensiden (si aplica)

7. Desglose por signo							
Debitaria	Valor	Debitaria	Valor	Trasera	Valor	Mismo	Unidad
Izquierda	71.40	Derecha	77.70	Izquierda	84.60	Derecha	72.80
							40
							%

A. Freydon

[illegible]

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo x1	10	Unidad mil/m
-6.55	-1.23						

10. Dispositivos de cobre (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emissiones de CO₂

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hydrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nítrico NO
		U	U	U	U	U
		W	W	W	W	W
		Norma	Norma	Norma	Norma	Norma
		%	%	%	%	%
		Relenti	Relenti	Relenti	Relenti	Relenti
		%	%	%	%	%
		Cruceiro	Cruceiro	Cruceiro	Cruceiro	Cruceiro
		%	%	%	%	%

Vehículos a Diesel (compacto)

[illegible]

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5379				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

0.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEANZA AUTOMOVILISTICA				
Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X_

NO _

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

100205

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Las pruebas de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Presion eje1 derecha 1 45.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 45.0 PSI Presion eje2 derecha 1 45.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 45.0 PSI
Eje1 derecha 1 5.68mm : Eje2 derecha 1 5.27mm : Eje1 izquierda 1 5.43mm : Eje2 izquierda 1 5.04mm : Llanta de repuesto 5.43mm



2025-09-09 NNN363 09:47



2025-09-09 NNN363 09:51

Fin del Informe

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[Firma]
EASTIAN GERALDO GOMEZ
CDA CENTRO DE SERVICIO TECNICO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Sleider Echavez [Foto delantera], Sleider Echavez [Inspección sensorial motor], Sleider Echavez [Inspección sensorial exterior], Sleider Echavez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Sleider Echavez [Inspección sensorial interior], Sleider Echavez [Inspección sensorial interior], Sleider Echavez [Profundidad de labrado], Sleider Echavez [Foto trasera], Sleider Echavez [Tercera placa], Sleider Sanchez OPS [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

creado por: TecnoLog Ingenieria S.A.S - Torni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)