

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 30/03/2022
Hora inicial: 08:24:00
Hora final: 08:48:00
Duración revisión: 00 horas 24 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: LISNALIS DEL CARMEN GARCIA

Placa: TTP998
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 20032

N.Int: 108
Capacidad: 16
Nro. Factura: 98207

Técnicos: /CRISTIAN ARGAEZ/DANIEL LOPERA

Propietario: MOSQUERA MEDARDO
Cédula Conductor: 43582928

Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2022
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe: /Rev1: /Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Sebastian Saldarriaga Raigosa

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantero Izquierda: 4.1-Delantero Derecha: 4.1-Trasera Izquierda Interior: 8.2-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 8.09-Trasera Derecha Exterior: 0-Llanta de Repuesto: 1.7

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION MECANICA

V03.40j

Fecha: 30/03/2022

Fecha impr.: 30/03/2022

Hora: 08:44:12

Hora impr.: 08:45:49

N° serie

N° homologación

Fecha calibración

TECNICENTRO

LOS COLORES®

Nombre : TRASSUPERIOR
 Dirección : LOS COLORES
 Población : MEDEDELLIN
 Provincia : ANTIOQUIA
 DNI-NIF :
 Teléfono :
 Matrícula : TTP998
 Marca : NISSAN
 Modelo : URVAN
 Kilometraje : 275515
 Chasis :
 Inspectores : CRISTIAN ARGAES

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: 0,0 m/km



Desviación: -0,4 m/km

SUSPENSION



Efic.izq.: 42 %

P.izq.: 626 kg

Dif.: 7 %

Efic.der.: 49 %

P.der.: 592 kg



Efic.izq.: 46 %

P.izq.: 432 kg

Dif.: 1 %

Efic.der.: 45 %

P.der.: 459 kg



Calle 53 Carrera 72, esquina
 Medellín, Colombia
 PBX 604 230 6111 - FAX 604 230 6567
 E-mail: tecnic.colores@une.net.co
www.tecnicentrolocolores.com



BC-CER107629



EDSL-348-1

isólo d su vehículo lo atendemos mejor que a usted!

Matrícula: TTP998

Fecha: 30/03/2022

Hora: 08:44:12

FRENOS

Total F.S.: 11130 N
Efic.: 54 %



F.Izq.: 3298 N F.Der.: 3167 N
Dif.: 4 %
Dif.Máx.: 57 %

D.M.I.: 617 N D.M.D.: 265 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N

Peso: 1218 kg Efic.: 54 %
R.R.I.: 925 N R.R.D.: 861 N



Total peso: 2109 kg



F.Izq.: 3258 N F.Der.: 2510 N
Dif.: 23 %
Dif.Máx.: 75 %

D.M.I.: 568 N D.M.D.: 141 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N

Peso: — kg Efic.: — %
R.R.I.: 541 N R.R.D.: 175 N

Total F.M.: 5769 N
Efic.: 28 %



F.Izq.: 2663 N F.Der.: 2002 N
Dif.: 25 %
Dif.Máx.: 55 %

D.M.I.: 930 N D.M.D.: 415 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N

Peso: 891 kg Efic.: 53 %
R.R.I.: 387 N R.R.D.: 205 N