



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES TECNICENTRO LOS COLORES Inspección

Fecha de revisión: 10/04/2022 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 09:30:00
Hora final: 10:05:00
Duración revisión: 00 horas 35 min


Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR	Nombre de conductor: BOLIVAR VELEZ JOVANNY DE JESUS	Propietario: BOLIVAR VELEZ JOVANNY DE JESUS
Placa: FWK623	N.int: 72	Cédula Conductor: 98530096
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES	Capacidad: 5	Tipo: Camioneta
Kilometraje: 77766	Nro.Factura: 100558	Modelo: 2020
Técnicos: /JAIME NARANJO/JUAN CARLOS HERNANDEZ		Licencia: C1
		Lote: SEGUNDA REVISION 2022
		Marca: CHEVROLET
		Elaborado por: Inspe./Rev.1./Rev.2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 2.5-Delantera Derecha: 1.6-Trasera Izquierda Interior: 2.3-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 1.7-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 8.7

Observaciones generales: -LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PROXIMA A CAMBIOS ESTAN EM MEDIDAD AL LIMITE.

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

**TECNICENTRO
LOS COLORES**

Fecha: 10/04/2022 Hora: 09:56:09
 Fecha impr.: 10/04/2022 Hora impr.: 09:58:10

PISTA DE PRUEBA

Nº 4819 DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN
 N° homologación
 Fecha calibración : 34275

Nombre : TRANSUPERIOR
 Dirección : TEC LOS COLORES
 Población : MEDELLIN
 Provincia : ANTIOQUIA
 DNI-NIF :
 Teléfono :
 Matrícula : FWK623
 Marca : CHEVROLET
 Modelo : COLORADO
 Kilometraje : 77766
 Chasis :
 Inspectores : JAIME NARANJO

Límites

A. PASO
 FRENOS - Diferencia F.S.
 FRENOS - Eficacia (%) F.S.
 FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO




Desviación: -0,4 m/km



Desviación: -0,3 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 59 %
 P.izq.: 665 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 64 %
 P.der.: 578 kg



Efic.izq.: 54 %
 P.izq.: 467 kg

Dif.: 4 %

Efic.der.: 50 %
 P.der.: 465 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
 ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
 ¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matrícula: FWK623

Fecha: 10/04/2022 Hora: 09:56:09

FRENOS



Total F.S.: 12877 N
Efic.: 60 %

F.Izq.: 3830 N F.Der.: 3708 N
Dif.: 3 %
Dif.Máx.: 88 %
D.M.I.: 1332 N D.M.D.: 165 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N
Peso: 1243 kg Efic.: 62 %
R.R.I.: 349 N R.R.D.: 136 N



Total peso: 2175 kg



F.Izq.: 2680 N F.Der.: 2414 N
Dif.: 10 %
Dif.Máx.: 23 %
D.M.I.: 612 N D.M.D.: 470 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N
Peso: — kg Efic.: — %
R.R.I.: 296 N R.R.D.: 95 N



Total F.M.: 5095 N
Efic.: 24 %

F.Izq.: 2941 N F.Der.: 2398 N
Dif.: 18 %
Dif.Máx.: 39 %
D.M.I.: 566 N D.M.D.: 343 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N
Peso: 932 kg Efic.: 58 %
R.R.I.: 272 N R.R.D.: 92 N