



REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	NISSAN
LÍNEA	URVAN [E25] VX LUJO MT 3000CC [URB]
MODELO	2010
MOTOR	0
SERIE	0
CHASIS	0
CLASE	MICROBUS
CARROCERIA	CERRADO
COLOR	AZUL ATLANTIS
CILINDRAGE	2953
FECHA INSPECCION	2023-02-13

FOTOS DEL VEHICULO



DETALLES DE LA INSPECCION

Exterior	
Sujección Carrocería	Bueno
Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Parachoques	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Peldaños	No aplica
Anclajes Contenedores	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos	
Retorno pedal	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Clínido mando	Bueno
Servofreno (Booster)	Bueno
Fugas y fijación	Bueno
Tubos y mangas	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Tapa líquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Nivel Líquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica
Depósitos de Presión	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

Luces	Bueno
Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces medios	Bueno

Interior	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Bosina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Regular
Chapas y Seguros	Bueno
Slíker, Corro, Conducto	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	Bueno

Rines y LLantas	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Tuercas Y pernos	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Labrado	Bueno
Banda rodamiento	Bueno
Llanta repleto	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Equipo de carretera	Bueno
Botiquin	Bueno
Martillos Fragmentación	Bueno
Extintor	Bueno
Gato	Bueno
Cruceta	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Linterna	Bueno

Direccion	Bueno
Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

Vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Espesores retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Vidrios transparentes	Bueno
Campo Visual	Bueno

Motor	Bueno
Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Transmision	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Protector cardán	Bueno
Junta cardán	Bueno

DETALLE DE INSPECCIÓN
CÓDIGO: 00000000000000000000000000000000
NIT: 900.209-4