

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	2023-01-23	Nombre o razón social	ALBERO MANUEL RESTREPO		Documento de identidad
Dirección	CRA 119 #42-21	Teléfono	1000000	Ciudad	Medellín
				Departamento	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	LKN190	País	Colombia	Servicio	Público	Clase	Camioneta
Modelo	2023	No. de licencia de tránsito	10026964380	Fecha Matricula	2022-08-22	Marca	Renault
No. Motor	H5HA460D043037	Tipo Motor	OTTO	Cilindraje	1333	Combustible	Gasolina
				Kilometraje	9012	VIN o Chasis	93Y9SR333PJ277996
				Número de Sillas	5	Vidrios Polarizados	SI () NO ()
						Blindaje	SI () NO (X)



2023-01-23 LKN190 10:09



2023-01-23 LKN190 10:09

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	82.70	Delantera Derecha	Valor	82.30	Trasera Izquierda	Valor
							73.70
						Trasera Derecha	Valor
							72.50
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	2853.00	4105.00	N	Eje 1 Derecho	2489.00	3741.00	12.80	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1475.00	2928.00	N	Eje 2 Derecho	1211.00	3423.00	17.90	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
26.40	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	-0.08	Eje 2	0.08	Eje 3		Eje 4	
						Eje 5	
						Máximo +/-	10
							Unidad mm/km

Inspección Visual											
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE						
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE						
Limpaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE						
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE						
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE						
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE						
Luces altas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE						
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE						
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE						
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE						
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE						
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE						
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE						
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 Banía izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.92
Eje	izquierda	derecha
Eje1	4.57	3.44
Eje2	5.02	4.30

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)