

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las
Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 #
7 - 1611 y Cra 48 # 7 - 162 LOTE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 0436501 04373004

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2023-04-15	Nombre o razón social JUAN FERNANDO ESPINAL				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1040735524	
Dirección CL 48 CC N 99 18			Teléfono 9999999	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO						
Placa LKK114	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027522264	Fecha Matrícula 2022-10-15	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRCDD33B9PK590399	
No. Motor YD25751814P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 17984	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-04-15 LKK114 12:06



2023-04-15 LKK114 12:14

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.80	Delantera Derecha	Valor 83.00	Trasera Izquierda	Valor 70.50	Trasera Derecha	Valor 63.60	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Fuerza			Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Peso	Unidad			
63.20	50	%	2766.00	5221.00	N	2821.00	4974.00	N	1.95	30	%
			Eje 2 izquierdo	3171.00	4098.00	N	Eje 2 Derecho	3183.00	4591.00	N	0.38
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
28.20	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Desviación lateral
0.05 0.02

Inspección Visual

INSPECCIÓN VISUAL					
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Letanería y Pintura	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón A.

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.30	6.20
Eje2	7.20	7.60

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)