

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

**CDA**  
**DIAGNOSTIMAX**  
CDA DIAGNOSTIMAX , NIT: 901.070.443-7  
Diagonal 51 No 42-92, BELLO (ANTIOQUIA)  
TEL: 3136291857  
Pesados - Livianos - Motos

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
2023-05-13	MAURICIO ROJAS CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71317651		
Dirección	CL 27B#61-75 BELLO		Teléfono	1111111
			Ciudad	Bello
			Departamento	Antioquia

Placa	País	Servicio	3. DATOS DEL VEHICULO		
GTX924	Colombia	Público	Clase	Marca	Línea
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Camioneta	Renault	Duster oroch
2021	10021097654	2020-09-09	Color	Combustible	VIN o Chasis
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR5B3MJ482276
F4RE410C248898	OTTO	1998	61400	5	VIDRIOS POLARIZADOS SI ( ) NO ( )
					BLINDAJE SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375  
Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas						6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	8.15	2.5	klux/1m	0.87	0.5 - 3.5 %
			Baja Izquierda	10.60	2.5	klux/1m	1.15	0.5 - 3.5 %

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda	86.40	Derecha	48.10	Izquierda	88.10	Derecha	74.90	40	%

7. Suspensión (si aplica)						8. Frenos		
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
56.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2524.00	4307.00	N	Eje 1 Derecho	2262.00
			Eje 2 izquierdo	1871.00	3337.00	N	Eje 2 Derecho	1740.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 3 Derecho	N
23.80	18	%	Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 4 Derecho	N
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	Eje 5 Derecho	N

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
5.02	-10.40*				+-		

10. Dispositivos de cobro (si aplica)					
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo

11.a Vehículos con ciclo OTTO											
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Unidad	Dióxido de carbono CO2	Unidad	Oxígeno O2	Unidad	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Unidad	Óxido nitroso NO	Unidad
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
		Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

DEFINIDOS EN LA NTC 5375

DETALLES ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Desviación lateral en los demás ejes superior a $\pm 10$ [m/km]	6.10 Dirección		X
			Total	0 1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

D.1. INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 3575				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

**Nota:** **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

#### **CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**

APROBADO: SI X NO

**NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION**  
33159

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**



2023-05-13 GTX924 13:38



2023-05-13 GTX924 13:18

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIAGNOSTIMAX  
Automotrices - Motos

ESTEFANIA ARBOLEDA JARAMILLO - REVISIÓN TECNOCMÉCANICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNOCOMEANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**  
Jose Albeiro Rios Martinez [Tercera placa], Francisco De Jesus Pulgarin Arango [Alineación de luces], Jose Albeiro Rios Martinez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Jose Albeiro Rios Martinez [Inspección sensorial interior], Jose Albeiro Rios Martinez [Foto delantera], Jose Albeiro Rios Martinez [Inspección sensorial motor], Jose Albeiro Rios Martinez [Inspección sensorial exterior], Jose Albeiro Rios Martinez [Inspección sensorial trasera], Jose Albeiro Rios Martinez [Inspección sensorial inferior], Jose Albeiro Rios Martinez [Profundidad de labrado], Jose Albeiro Rios Martinez [Foto trasera], Jose Albeiro Rios Martinez [Inspección sensorial inferior], Jose Albeiro Rios Martinez [Profundidad de labrado],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE  
GASES**

© 2014, S.A.S. - Topi RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)