


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 84C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba 2023-08-18	Nombre o razón social JORGE GONZALEZ	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70099970
Dirección CRA 90 44-11		Teléfono 2222222	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa JYW668	País Colombia	Servicio Público	Clase Camiloneta	Marca Volkswagen	Línea Amarok trendline
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10023413898	Fecha Matrícula 2021-07-16	Color Blanco candy	Combustible Gasolina	VIN o Chasis WV1ZZZ2HZMA022138
No. Motor CNF122510	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1968	Kilometraje 54282	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-08-18 JYW668 11:39

2023-08-18 JYW668 11:32

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 83.70	Delantera Derecha	Valor 86.70	Trasera Izquierda	Valor 88.80	Trasera Derecha	Valor 86.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
77.70	50	%	Eje 1 Izquierdo	3728.00	N	Eje 1 Derecho	3370.00	N	9.60	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2489.00	N	Eje 2 Derecho	2094.00	N	15.90	30	%
15.90*	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.05						

Inspección Visual

Luces bajas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Limpieza parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Resortes o Balas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Scopores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Lámina y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Asoo General	CUMPLE
Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Bolíquín	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.83	,
Eje	Izquierdo	derecha
Eje1	3.78	3.87
Eje2	3.21	3.99




HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)



J. OIGE E. González Ordoñez
cc 70099970