

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT: 900252186-7 CALLE 75B # 54C - 8, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-08-23	SERGIO GOMEZ	CC (X) NIT () CE () No. 8434922	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 30A 69-62	2222222	Medellin	Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa	País	Servicio Público	Clase
GDX416	Colombia		Camioneta
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Marca
2022	10022375189	2021-02-27	Renault
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Color
F4RE410C277605	OTTO	1998	Bianco glaciar (v)
		Kilometraje	Combustible
		61036	Gasolina
		Número de Sillas	Vidrios Polarizados
		5	SI () NO ()
			Blindaje
			SI () NO (X)



2023-08-23 GDX416 09:20



2023-08-23 GDX416 09:17

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.50		90.00		76.30		71.20	40	%
Frenos									
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Paso	Unidad	Fuerza	Paso	Unidad	Desequilibrio
56.10	50	%	Eje 1 izquierdo	1649.00	4004.00	N	Eje 1 Derecho	1807.00	3361.00
			Eje 2 izquierdo	1945.00	3084.00	N	Eje 2 Derecho	1988.00	2730.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
28.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		
						N			
Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/km	
-0.06	-0.10								

Inspección Visual									
Exterior	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE				
Banderola	CUMPLE	Eje1 Ianta izquierda	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE				
Eje2 Rln izquierdo	CUMPLE	Cóllerie	CUMPLE	Espajos	CUMPLE				
Luces stías	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE				
Eje2 Ianta derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Señales de emergencia y Martillo	CUMPLE				
Eje4 Ianta izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				
Parabrisas	CUMPLE	Asso General	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE				
Brazos Axiales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje4 Ianta derecha	CUMPLE				
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	Eje2 Ianta izquierda	CUMPLE				
Gato	CUMPLE	Llenia de repuesto	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE				
Resortes o Bateas	CUMPLE	Pto	CUMPLE	Eje3 Ianta izquierda	CUMPLE				
Reversa	CUMPLE	Pomos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE				
Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Basidor	CUMPLE				
Eje1 Ianta derecha	CUMPLE	Lintas	CUMPLE	Eje5 Rln izquierdo	CUMPLE				
Luz interna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE				
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje5 Ianta derecha	CUMPLE				
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE				
Tapiceria	CUMPLE	Eje3 Rln izquierdo	CUMPLE	Distrito de la empresa	CUMPLE				
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Retrosiores	CUMPLE				
Eje4 Rln izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE				
Luz placa	CUMPLE	Eje1 Rln izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE				
Tijeras	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE				
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE				
Caja de dirección	CUMPLE	Tecos	CUMPLE	Slop	CUMPLE				
Eje3 Ianta derecha	CUMPLE	Eje6 Ianta izquierda	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G6 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G9 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.21
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.56	4.32
Eje2	5.21	4.44

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecrimag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)