



San Miguel
Centro de diagnóstico automotor
Sistemas de Seguridad y Prevención

REVISIÓN PREVENTIVA

VERSION 01

EMPRESA		EC TRANSPORTES SAS			
TIPO DE VEHICULO:		LIVIANO	PESADO	CIUDAD	
		X		SUPIA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		FECHA	DOCUMENTO		
EC TRANSPORTES SAS		31/08/2023	901.324.761		
PLACA			MARCA		
SMV578			HYUNDAI		
LINEA		MODELO	CLASE		
H1		2011	MICROBUS		
CARROCERIA		COLOR	SERVICIO		
CERRADA		BLANCO CERAMICA	PUBLICO		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT			FECHA DE VENCIMIENTO DEL RTM		
16/12/2023			5/12/2023		
REVISION EXTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería	X			
2	Partes exteriores o inferiores de la carrocería o cabina en mal estado(floja con entradas de agua y/o gases) que presenten peligro para los ocupantes. Con aristas vivas	X			
3	Presencia de fisuras cortes dobles o corrosión de los largeros Y travesaños de chasis y carrocería	X			
4	Cierre inadecuado del baul	X			
5	Parachoques en mal estado o con riesgo de deprendimiento	X			
6	Inexistencia de parachoques (bomper)	X			
7	Cierre inadecuado de puertas o capó	X			
8	El no funcionamiento de la bocina o pito	X			
9	Posee botiquín	X			
10	Posee equipo de carreteras	X			
11	Posee martillos de fragmentación	X			
12	posee extintores	X			oct-23
13	posee leyendas de emergencia	X			
14	Inexistencia del protector para desprendimiento del cardán trasero	X			
15	Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo original, desacople o Inexistencia del sistema del escape.	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
16	Color de luz emitido diferente o en cantidad inferior a la estipulada en el decreto ley 1344 de 1970 INTRA	X			
17	Funcionamiento de las luces de estacionamiento	X			

18	Funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales delanteras y luces direccionales traseras	X			
19	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de parada o freno	X			
20	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de reversa	X			
21	Luces Interiores en vehículo de servicio público de pasajeros	X			
22	Estado de luces bajas y altas	X			
23	Estado de luces medias	X			

REVISION VIDRIOS

Nº		BUENO	REGULAR	MAU	OBSERVACIONES
24	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpia parabrisas delanteros	X			
25	La existencia de fisuras impactos o laminas adheridas publicidad o adhesivos al (a los) parabrisas (s) delantero (s) que dificulten el campo de visión del conductor	X			
26	Estado de la superficie o fijación deficiente de dos o mas espejos retrovisores	X			
27	La Inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales	X			
28	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios	X			
29	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de vidrios móviles	X			
30	Inexistencia de algun vidrio fijo diferente a los parabrisas	X			

REVISION FRENIOS

Nº		BUENO	REGULAR	MAU	OBSERVACIONES
31	Retorno inadecuado del pedal				
32	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de emergencia o de mano)	X			
33	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado	X			
34	Servofreno deteriorado o con gas	X			
35	Fugas visible o con riesgo de desprendimiento	X			
36	Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta tornillos)	X			
37	Perdida de liquido en lo tubos mangueras o en las conexiones	X			
38	Tubos o mangueras deteriorados, dañados deformados o excesivamente corroídos o con riesgos de desprendimiento	X			
39	Fundas cables, guayas o varillas deterioradas con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos	X			
40	Ausencia de la tapa del deposito de liquido de frenos	X			
41	estado de las mordazas	X			

REVISION MOTOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
42	Bateria con soporte suelto o con riesgos de desprendimiento	X			
43	Mal estado del cableado electrico	X			
44	Juegos mecanicos(holguras) excesivos en las juntas del cardàn	X			
45	Fugas en el sistema de refrigeracion	X			
46	Perdidas de aceite sin goteo continuo	X			
47	Perdidas de aceite con goteo continuo	X			
48	Fugas de aceite en la trasmisiòn o caja	X			
49	Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisiòn	X			
50	Mala fijaciòn deterioro excesivo fugas riesgos de desprendimiento del deposito y los conductos del combustible	X			
REVISION DIRECCION					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
51	Juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la direccion	X			
52	Fijacion defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la direccion	X			
53	Fugas visibles en caja o en sistema hidraulico de direccion	X			
54	Guardapolvos inexistentes o rotos	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
55	Manijas carteras y porta equipajes en mal estado	X			
56	estado deficiente de la cojineria o tapiceria	X			
57	asientos mal anclados o con riesgo de depredimiento	X			
58	tercera placa y laterales	X			
59	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehiculo	X			
60	Inexistencia o mal funcionamiento de las salidas de emergencia y sus dispositivos de accionamiento; señalizacion e instrucciones sobre uso de acuerdo con la resolucion 5666 del 2003 del ministerio de transporte	X			
REVISION SUSPENCIÒN					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
61	Inexistencia de la llanta de repuesto	X			
62	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	X			
63	Tirante o brazos de la suspensiòn deformados o con riesgo de desprendimiento	X			

64	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión	X										
65	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines	X										
66	Fisuras en cualquiera de los rines	X										
67	Falta de una o mas tuercas esparragos tornillos o pernos en cualquier carro	X										
68	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o mas llantas	X										
69	Vehículos livianos: profundidad de labrado en el área de mayor desgaste menor a 1.6 mm con este peros bruto vehicular menor a 3.5		T.II	T.DI	D.IZ	D.DR	T.IZ	T.DR	5,78	5,45	4,26	4,98
	OBSERVACIONES											
70	Rose o interferencia entre llantas y el guardabarros carrocería o suspensión	X										
71	Inexistencia o ruptura de los gurdapolvos de las rótulas de suspensión	X										
72	Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de tensión	X										
73	Inexistencia de alguno de los amortiguadores	X										
74	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores	X										
75	Protuberancia deformaciones despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o mas llantas	X										

APROBADO

SI

NO

x

REVISIÓN EXTERIOR**FOTOS****FOTOS****CENTRO DE DIAGNÓSTICO**

NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA PARA EL REPUESTO

ING. CESAR GUTIERREZ

Supl. Caldas

tel: 316 867 18 83

ING. CESAR GUTIERREZ