


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00001594-2309



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205
MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-09-09	Nombre o razón social: MARDOQUEO CERON		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 9655632		
Dirección: CRA 54 16		Telefono: 3127478505		Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: EQX630	Marca: JAC		Linea: HFC1037DKSF		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2018
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10015256163	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa: Conductor: MARDOQUEO CERON	



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 43	Trasera Derecha	Valor 70
						Minimo 40	Unidad %

Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50,9	50	%	Eje 1 Izquierdo 924	6023	N	Eje 1 Derecho 682	5484	N	9,2	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	4228	N	Eje 2 Derecho	4110	N	26,2*	30	%	
7,4*	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	0,7	Eje 2	-1,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial									
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho		NO APLICA
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho		NO APLICA
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho		NO APLICA
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura		CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapiceria		CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojineria		CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion		CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales		CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia		NO APLICA
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo		NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.26
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,66	4,89
Eje 2	7,55	7,69



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.